

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3560315
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0097498
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0097498

Ingediend op	22-03-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Enkweg 8, 7251EW Vorden (Vorden, Enkweg 8)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.01

Locatie

1 Adres

Postcode 7251EW

Huisnummer 8

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Enkweg

Plaatsnaam Vorden

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen? ☐ Ja
☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 41041780
Bedrijfsnaam: Prowonen

Adres eigenaar bouwwerk

7271RD 2, Tedinkweide Borculo

Wat is de functie van het
bouwwerk?

WONING

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Enkweg 8 7251EW Vorden, aan de wanden van de
berging , vlakke platen, Bron 3: M3, RISICOKLASSE_2
Enkweg 8 7251EW Vorden, dak van de schuur , golfplaten,
Bron 4: M4, RISICOKLASSE_2
Enkweg 8 7251EW Vorden, Drie lagen vloerzeil gelijmd op
houten board platen op de vloer van de keuken , zeil, Bron
2: M2, RISICOKLASSE_2
Enkweg 8 7251EW Vorden, op houten vloer van kelder ,
zeil, Bron 1: M1, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 3: M3: 5.70 M2
Bron 4: M4: 8.30 M2
Bron 2: M2: 11.70 M2
Bron 1: M1: 0.5 M2

Wat is de afvoerbesteding van
het verwijderde asbest?

Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Geef aan waarom het niet
mogelijk is de melding vier
weken voor aanvang van
de asbestverwijderings
werkzaamheden in te dienen.

Woningstichting

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I18174.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-03-22	In behandeling
VordenEnkweg8m-acht_pdf	VordenEnkweg8m-acht.pdf	Anders	2018-03-22	In behandeling