

Formulierversie  
2018.01

# Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3561961
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0097704
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0097704
Ingediend op	23-03-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Hobelmansdijk 2 a, 7021HS Zelhem (Zelhem, Hobel...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

**Bevoegd gezag**

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formuliersversie  
2018.01

# Locatie

## 1 Adres

Postcode	7021HS
Huisnummer	2
Huisletter	a
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Hobelmansdijk
Plaatsnaam	Zelhem
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

# Slopen

## Slopen en/of asbest verwijderen

### 1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?  Slopen  
 Asbest verwijderen

### 2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk De heer L. Bronsveld  
Adres eigenaar bouwwerk 6971BR 16 b, Ambachtstraat Brummen  
Wat is de functie van het  
bouwwerk? OVERIGE  
Op welke data en  
tijdstippen worden de  
asbestverwijderingswerkzaamheden  
uitgevoerd? zsm

### 3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van  
de plaatsen waar asbest zit. Hobelmansdijk 2 a 7021HS Zelhem, op zolder van woning ,  
vlakke plaat, Bron 1: M1, RISICOKLASSE\_1  
Hobelmansdijk 2 a 7021HS Zelhem, dak van woning ,  
vlakke platen, Bron 2: zie M1, RISICOKLASSE\_2  
Hoeveel asbest zal worden  
verwijderd? Bron 1: M1: 1 M2  
Bron 2: zie M1: 165 M2  
Wat is de afvoerbepemming van  
het verwijderde asbest? Attero te Wilp  
Wordt de asbestverwijdering  
uitgevoerd in het  Ja  
kader van reparatie- of  Nee  
mutatieonderhoudswerkzaamheden?  
Is een asbestinventarisatierapport  Ja  
vereist?  Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formuliersversie  
2018.01

# Bijlagen

## Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	l18175.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-03-23	In behandeling
ZelhemHobelmansdijk-2a_macht_pdf	ZelhemHobelmansdijk2a_macht.pdf	Anders	2018-03-23	In behandeling