

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3572039
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-Zelhem-Priesterinkdijk 1
Uw referentiecode	Zelhem
Ingediend op	28-03-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Het verwijderen van asbesthoudende golfplaten van dak schuur.
Opmerking	Graag afschrift van sloopmelding naar info@asbest-verwijdering.com
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7021JE
Huisnummer	1
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Priesterinkdijk
Plaatsnaam	Zelhem
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Zie aanvrager

Adres eigenaar bouwwerk

Zie adres aanvrager

Wat is de functie van het
bouwwerk?

Schuur

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Juni 2018. Exacte datum volgt via digitale melding.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Asbesthoudende golfplaten op dak schuur-verwijzing naar
bijgevoegde rapportage.

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Alles wat in de bijgevoegde rapportage staat.

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Vink Barneveld.

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☒ Ja

☐ Nee

Geef aan waarom het niet
mogelijk is de melding vier
weken voor aanvang van
de asbestverwijderings
werkzaamheden in te dienen.

nvt

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
RapportageZelhem_pdf	RapportageZelhem.pdf	Asbestinventarisatierapport Tekening slopen Anders	2018-03-28	In behandeling