

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3593113
Aanvraagnaam	Vorden, Riethuisweg 2
Uw referentiecode	-

Ingediend op	07-04-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	asbest saneren
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Gerelateerde aanvraag/melding:	3593109
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7251RC
Huisnummer	2
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Riethuisweg
Plaatsnaam	Vorden

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☐ Ja
☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk	Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland
Adres eigenaar bouwwerk	Noordereinde 60 1243 JJ 'S-Graveland
Wat is de functie van het bouwwerk?	Boerderij en schuren
Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?	zsm

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.	conform inventarisatierapport
Hoeveel asbest zal worden verwijderd?	1,5 m2 vlakke plaat 0,4 m2 vlakke plaat 700 m2 golfplaten 0,4 m2 vlakke plaat 1 m2 vlakke plaat 1 stuks DRU kachel
Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?	Attero te Wilp
Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?	☐ Ja ☒ Nee
Is een asbestinventarisatierapport vereist?	☒ Ja ☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
VordenRiethuisweg_2-_inv_.pdf	VordenRiethuisweg2_inv.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-04-07	In behandeling
VordenRiethuisweg2-_inv2_.pdf	VordenRiethuisweg2_inv2.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-04-07	In behandeling
VordenRiethuisweg2-_inl_.pdf	VordenRiethuisweg2_inl.pdf	Anders	2018-04-07	In behandeling
VordenRiethuisweg2-_macht_.pdf	VordenRiethuisweg2_macht-.pdf	Anders	2018-04-07	In behandeling
voorzijde_.jpg	voorzijde.jpg	Anders	2018-04-07	In behandeling