

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3630909
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0104898
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0104898

Ingediend op	24-04-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Ruurloseweg 85, 7251LC Vorden (Vorden, Ruurlose...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7251LC
Huisnummer	85
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Ruurloseweg
Plaatsnaam	Vorden
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Mevrouw J.B. Wunderink-Rossel

Adres eigenaar bouwwerk

7251XS 50 K B, Smidsstraat Vorden

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☐ Het hoofdgebouw
☒ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

OVERIGE
Schuur 1 is alleen asbest saneren.
Schuur 2 gaat niks mee gebeuren.
Schuur 3 en 4 worden volledig gesloopt.

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☐ Ja
☒ Nee

Naam uitvoerder sloopwerkzaamheden

Enzerink B.V.

Adres uitvoerder sloopwerkzaamheden

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo Gld.

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

SPOED IVM PLANNING EN LOPENDE WERKZAAMHEDEN !

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

SPOED IVM PLANNING EN LOPENDE WERKZAAMHEDEN !

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☒ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☐ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☐ Anders

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.

400 M3

Wat is de afvoerbestemming van de afvalstoffen?

Gaat naar erkende bewerker; is nog niet bekend.

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken? ☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen? ☐ Ja
☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit. Ruurloseweg 85 7251LC Vorden, Dak van schuur 1 , Restanten golfplaten, Bron 2: Zie M4, RISICOKLASSE_2
Ruurloseweg 85 7251LC Vorden, Deuren in schuur 1 , vlakke platen, Bron 3: M5, RISICOKLASSE_1
Ruurloseweg 85 7251LC Vorden, dak schuur 4 , Golfplaten, Bron 5: M7, RISICOKLASSE_2A
Ruurloseweg 85 7251LC Vorden, op vloer van schuur 3 , Restanten golfplaten en vlakke platen, Bron 4: zie M5 en M6, RISICOKLASSE_2
Ruurloseweg 85 7251LC Vorden, Dak van schuur 1 , Golfplaten, Bron 1: M4, RISICOKLASSE_2
Ruurloseweg 85 7251LC Vorden, op het dak en de ventilatiekokers van de schuur , golfplaten en nokstukken, Bron 1: M1, RISICOKLASSE_2
Ruurloseweg 85 7251LC Vorden, kozijnen van schuur , stopverf, Bron 4: M3, NVT
Ruurloseweg 85 7251LC Vorden, langs de...

Hoeveel asbest zal worden verwijderd? Bron 5: M7: 35 M2
Bron 1: M4: 270 M2
Bron 3: M2: 4 M2
Bron 2: Zie M4: 0.40 M2
Bron 4: zie M5 en M6: 13.60 M2
Bron 2: zie M1: 6 M2
Bron 3: M5: 1.40 M2
Bron 1: M1: 258 M2
Bron 3: M5 (containment): 1.40 M2

Wat is de afvoerbesteding van het verwijderde asbest? Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden? ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I18032.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-04-24	In behandeling
Inventarisatierapport_2	I18224.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-04-24	In behandeling
VordenRuurloseweg85- _macht_pdf	VordenRuurlose- weg85_macht.pdf	Anders	2018-04-24	In behandeling