


Bijlage 2: Situatietekening

Behorende bij de vergunning van gemeente Apeldoorn voor het uitvoeren van beekherstel waaronder ecologische maatregelen aan de Ugchelse Beek (een oppervlaktewaterlichaam A), tussen de Jan van Houtumlaan te Ugchelen en de Eendrachtstraat te Apeldoorn, zaaknummer 960817.


Situatietekening:



Overzichtstekening

Bijlage 2: Situatietekening


Behorende bij de vergunning van gemeente Apeldoorn voor het uitvoeren van beekherstel waaronder ecologische maatregelen aan de Ugchelse Beek (een oppervlaktewaterlichaam A), tussen de Jan van Houtumlaan te Ugchelen en de Eendrachtstraat te Apeldoorn, zaaknummer 960817.



Situatietekening 1

Bijlage 2: Situatietekening


Behorende bij de vergunning van gemeente Apeldoorn voor het uitvoeren van beekherstel waaronder ecologische maatregelen aan de Ugchelse Beek (een oppervlaktewaterlichaam A), tussen de Jan van Houtumlaan te Ugchelen en de Eendrachtstraat te Apeldoorn, zaaknummer 960817.



Situatietekening 2

Bijlage 2: Situatietekening

Behorende bij de vergunning van gemeente Apeldoorn voor het uitvoeren van beekherstel waaronder ecologische maatregelen aan de Ugchelse Beek (een oppervlaktewaterlichaam A), tussen de Jan van Houtumlaan te Ugchelen en de Eendrachtstraat te Apeldoorn, zaaknummer 960817.



Situatietekening 3