

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3637865
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0089759
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0089759

Ingediend op	26-04-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Bronksestraat 4, 6996DW Drempt (Drempt, Bronkse...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.01

Locatie

1 Adres

Postcode	6996DW
Huisnummer	4
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Bronksestraat
Plaatsnaam	Drempt
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 09099978
Bedrijfsnaam: Enzerink BV

Adres eigenaar bouwwerk

7255NR 49, Varsselseweg Hengelo (Gld)

Wat is de functie van het
bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Bronksestraat 4 6996DW Drempt, in schuur 3 , plafond
garage schuur 3, Bron 11, RISICOKLASSE_2
Bronksestraat 4 6996DW Drempt, deel van dak van
boerderij , plaat, Bron 1, RISICOKLASSE_2
Bronksestraat 4 6996DW Drempt, begane grond,
woonkamer , strip schouw, Bron 3, NVT
Bronksestraat 4 6996DW Drempt, dak van schuur 1
(loods) , golfplaten schuur 1, Bron 4, RISICOKLASSE_2A
Bronksestraat 4 6996DW Drempt, in schuur 3 , plaat op
deur schuur 3, Bron 9, RISICOKLASSE_1
Bronksestraat 4 6996DW Drempt, beide zijde van schuur 1 ,
gevelplaat schuur 1, Bron 5, RISICOKLASSE_2
Bronksestraat 4 6996DW Drempt, in schuur 3 , restanten
golfplaten schuur 3, Bron 8, RISICOKLASSE_1
Bronksestraat 4 6996DW Drempt, in schuur 3 , buis schuur
3, Bron 10, RISICOKLASSE_1
...

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 11: 12.80 M2
Bron 1: 118 M2
Bron 5: 11 M2
Bron 8: 14 M2
Bron 4: 140 M2
Bron 6: 52 M2
Bron 9: 1.80 M2
07A: 1.5 M2
Bron 2: 2 STUKS
07B: 1.5 M2
Bron 10: 2 M
Bron 7: 345 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Rapport Bronksestraat 4 te Drempt 2017165 versie 2.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-04-26	In behandeling
Inventarisatierapport_2	Rapport Bronksestraat 4 te Drempt 2017165.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-04-26	In behandeling
DremptBronksestraat- 4_macht_pdf	DremptBronksestraat- 4_macht.pdf	Anders	2018-04-26	In behandeling