

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3627443
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0104580
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0104580

Ingediend op	23-04-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Wilmerinkweg 7 A, 7251HJ Vorden (11800118)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Locatie

1 Adres

Postcode	7251HJ
Huisnummer	7
Huisletter	A
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Wilmerinkweg
Plaatsnaam	Vorden
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Schuren (voormalige agrarische gebouwen)
----------------------------------	--

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk	De heer R. Verkooy
Adres eigenaar bouwwerk	7251HJ 7, Wilmerinkweg Vorden
Wat is de functie van het bouwwerk?	AGRARISCHE_BEDRIJFSGEBOUWEN
Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?	Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.	Wilmerinkweg 7 A 7251HJ Vorden, Naast schuur 4 , Vlakke plaat, M07AZ, RISICOKLASSE_2 Wilmerinkweg 7 A 7251HJ Vorden, Schuur 1, gevel , Stopverf, M02V & M03V, NVT Wilmerinkweg 7 A 7251HJ Vorden, Tussen schuur 2 en 3 , Vlakke plaat, M07AA, RISICOKLASSE_2 Wilmerinkweg 7 A 7251HJ Vorden, Schuur 4 , Golfplaten dak, M08AA, RISICOKLASSE_2 Wilmerinkweg 7 A 7251HJ Vorden, Schuur 2, afdak , Golfplaat, M04AZ, RISICOKLASSE_2 Wilmerinkweg 7 A 7251HJ Vorden, Schuur 2, CV-hok , Radson CV-ketel, M01O, RISICOKLASSE_1 Wilmerinkweg 7 A 7251HJ Vorden, Schuur 1 , Golfplaten dak, M01AZ, RISICOKLASSE_2 Wilmerinkweg 7 A 7251HJ Vorden, Schuur 3, gevel , Golfplaten, M06AA, RISICOKLASSE_2 Wilmerinkweg 7 A 7251HJ Vorden, Schuur 2, gevel , Golfplaat, M04AZ 17111215...
Hoeveel asbest zal worden verwijderd?	M01AA: 12 M2 M04AZ: 15 M2 M07AA: 1 M2 M04AZ 17111215: 2 M2 M08AA: 160 M2 M01AZ: 400 M2 M04AA: 240 M2 M06AA: 20 M2
Wat is de afvoerbesteding van het verwijderde asbest?	Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Asbestinventarisatierapport 17111215.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-04-23	In behandeling