

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3641531
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0106002
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0106002

Ingediend op	30-04-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Loenhorsterweg 5, 6999DT Hummelo (Hummelo, Loen...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.01

Locatie

1 Adres

Postcode	6999DT
Huisnummer	5
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Loenhorsterweg
Plaatsnaam	Hummelo
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

De heer G.J. van den Toorn

Adres eigenaar bouwwerk

6999DT 5, Loenhorsterweg Hummelo

Wat is de functie van het
bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Loenhorsterweg 5 6999DT Hummelo, Deel van dak van
schuur 1 , Golfplaten, 01, NVT
Loenhorsterweg 5 6999DT Hummelo, Deel van dak van
schuur 1 , Golfplaten, 02, RISICOKLASSE_2
Loenhorsterweg 5 6999DT Hummelo, naast schuur 1 ,
Golfplaten restant, 02A, RISICOKLASSE_1
Loenhorsterweg 5 6999DT Hummelo, dak van schuur 2 ,
Golfplaten, 03, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

02: 125 M2
02A: 2 STUKS
03: 58.5 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Rapport Loenhorsterweg 5 Hummelo 2018257.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-04-30	In behandeling
HummeloLoenhorsterweg5_macht_pdf	HummeloLoenhorsterweg5_macht.pdf	Anders	2018-04-30	In behandeling