

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3663517
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0088625
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0088625

Ingediend op	09-05-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Pluimersdijk 29, 7025EN Halle (Halle, Pluimersd...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7025EN
Huisnummer	29
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Pluimersdijk
Plaatsnaam	Halle

Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja
	☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk	De heer P. de Jong
Adres eigenaar bouwwerk	7025EN 29, Pluimersdijk Halle
Wat is de functie van het bouwwerk?	OVERIGE
Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?	z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.	Pluimersdijk 29 7025EN Halle, dak schuur 2 , golfplaten, Bron 2: M2, RISICOKLASSE_2A Pluimersdijk 29 7025EN Halle, plafond schuur 2 , vlakke platen, Bron 4: M3, RISICOKLASSE_2 Pluimersdijk 29 7025EN Halle, naast schuur 2 , restanten golfplaat, Bron 3: zie M2, RISICOKLASSE_2A Pluimersdijk 29 7025EN Halle, op gedeelte vloer van schuur 2 , restanten vlakke plaat, Bron 5: zie M3, RISICOKLASSE_1 Pluimersdijk 29 7025EN Halle, gedeelte dak schuur 3 , golfplaten, Bron 6: M4, RISICOKLASSE_2A Pluimersdijk 29 7025EN Halle, dak schuur 1 , golfplaten, Bron 1: M1, RISICOKLASSE_2
Hoeveel asbest zal worden verwijderd?	Bron 1: M1: 54 M2 Bron 4: M3: 191.5 M2 Bron 5: zie M3: 0.5 M2 Bron 3: zie M2: 1.5 M3 Bron 2: M2: 216 M2 Bron 6: M4: 45 M2
Wat is de afvoerbesteding van het verwijderde asbest?	Attero B.V. Sluinerweg 12 7384 SC Wilp
Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?	☐ Ja ☒ Nee
Is een asbestinventarisatierapport vereist?	☒ Ja ☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I18046.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-05-09	In behandeling
HallePluimersdijk29-_inv_.pdf	HallePluimersdijk29-_inv_.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-05-09	In behandeling
HallePluimersdijk29-_macht_.jpg	HallePluimersdijk29-_macht_.jpg	Anders	2018-05-09	In behandeling