

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3667777
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0108823
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0108823

Ingediend op	14-05-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Lankhorsterstraat 16, 7255LC Hengelo (Gld) (317...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7255LC
Huisnummer	16
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Lankhorsterstraat
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	2 schuren op locatie
----------------------------------	----------------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

mevrouw Lamers

Adres eigenaar bouwwerk

Lankhorsterstraat 16
7255 LC Hengelo

Wat is de functie van het
bouwwerk?

AGRARISCHE_BEDRIJFSGEBOUWEN

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Lankhorsterstraat 16 7255LC Hengelo (Gld), Erf , Vlakke
plaat, Bron 7, RISICOKLASSE_2A
Lankhorsterstraat 16 7255LC Hengelo (Gld), Erf , Golfplaat,
Bron 8, RISICOKLASSE_2A
Lankhorsterstraat 16 7255LC Hengelo (Gld), Schuur ,
Asbestcement vogelschroten, Bron 5, RISICOKLASSE_2
Lankhorsterstraat 16 7255LC Hengelo (Gld), Schuur ,
Asbestcement vogelschroten, Bron 6, RISICOKLASSE_2
Lankhorsterstraat 16 7255LC Hengelo (Gld), Overkapping ,
Golfplaten -dakbeplating-, Bron 2, RISICOKLASSE_2A
Lankhorsterstraat 16 7255LC Hengelo (Gld), Garage ,
Golfplaten -dakbeplating-, Bron 1, RISICOKLASSE_2A
Lankhorsterstraat 16 7255LC Hengelo (Gld), Schuur ,
Golfplaten -dakbeplating-, Bron 4, RISICOKLASSE_2A
Lankhorsterstraat 16 7255LC Hengelo (Gld),
Overkapping ,...

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 1: 112 M2
Bron 2: 38 M2
Bron 3: 46 M2
Bron 4: 231 M2
Bron 7: 2 M2
Bron 8: 20 M2
Bron 5: 4 M
Bron 6: 11 M

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport ☒ Ja
vereist? ☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
AS18028-Rapport_pdf	AS18028-Rapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-05-14	In behandeling