

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3675125
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0109760
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0109760

Ingediend op	16-05-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Zelhemseweg 37, 6999DP Hummelo (Hummelo, Zelhem...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.01

Locatie

1 Adres

Postcode	6999DP
Huisnummer	37
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Zelhemseweg
Plaatsnaam	Hummelo

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☐ Ja
☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 09199604
Vestigingsnummer: 000000000000
Bedrijfsnaam: A.G. Weijers

Adres eigenaar bouwwerk

6999DP 37, Zelhemseweg Hummelo

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☐ Het hoofdgebouw
☒ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

OVERIGE
1 schuur wordt volledig gesloopt, zie plattegrond blz 16 van inventarisatierapport, de linkse schuur 13x15. De rechtse schuur op de plattegrond wordt alleen asbest verwijderd.

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☐ Ja
☒ Nee

Naam uitvoerder sloopwerkzaamheden

Enzerink B.V.

Adres uitvoerder sloopwerkzaamheden

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo Gld

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

z.s.m.

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

z.s.m.

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☒ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☐ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☐ Anders

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.

200 m3

Wat is de afvoerbestemming van de afvalstoffen?	Gaat naar erkende bewerker; is nog niet bekend.
Is een asbestinventarisatierapport vereist?	☒ Ja ☐ Nee
U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.	
Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken?	☐ Ja ☒ Nee
Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen?	☐ Ja ☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.	Zelhemseweg 37 6999DP Hummelo, boven stallampen onder zoldervloer van machineloods , vlakke plaat, Bron 4: M4, RISICOKLASSE_2 Zelhemseweg 37 6999DP Hummelo, aan balken boven stallampen onder zoldervloer machineloods , vlakke platen, Bron 4: M4 (I18242 v.02), RISICOKLASSE_1 Zelhemseweg 37 6999DP Hummelo, in de kozijnen van de runderstal , stopverf, Bron 2: M2, NVT Zelhemseweg 37 6999DP Hummelo, in de kozijnen van de machineloods , stopverf, Bron 5: M5, NVT Zelhemseweg 37 6999DP Hummelo, dak van de runderstal , golfplaten, Bron 1: M1, RISICOKLASSE_2 Zelhemseweg 37 6999DP Hummelo, dak van de machineloods , golfplaten, Bron 3: M3, RISICOKLASSE_2
Hoeveel asbest zal worden verwijderd?	Bron 1: M1: 225 M2 Bron 3: M3: 240 M2 Bron 4: M4: 1.00 M2 Bron 4: M4 (I18242 v.02): 1.00 M2
Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?	Attero B.V. Sluinerweg 12 7384 SC Wilp
Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?	☐ Ja ☒ Nee
Is een asbestinventarisatierapport vereist?	☒ Ja ☐ Nee
U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.	

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport_2	I18242 v.02.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-05-16	In behandeling
HummeloZelhemseweg3-7_macht_pdf	HummeloZelhemseweg37_macht.pdf	Anders	2018-05-16	In behandeling