

Aanvrager

Onderwerp
Omgevingsvergunning

Datum
7 juni 2018

Ons kenmerk
2018W0104

Nummer omgevingsloket
3416223

Behandeld door
A.W. Lubberding
088 - 116 99 25
e.lubberding@oddevallei.nl

Afschrift aan
De heren M. van Harn en V.
van Veldhuizen,
p/a Stationsweg 139,
3771 VE Barneveld

De heer G.G. Prinsen,
Arnhemseweg 100,
3817 CK Amersfoort

Bijlagen
- diverse

Geachte aanvrager,

Op 15 januari 2018 heeft u een omgevingsvergunning aangevraagd voor het kappen van 19 bomen op het perceel Stationsweg ongenummerd ten behoeve van de aanleg van een rotonde Stationsweg/Van Wijnbergenlaan in Barneveld, kadastraal bekend gemeente Barneveld, sectie B nummer 3958.

Besluit

Wij verlenen u de gevraagde omgevingsvergunning voor de activiteit:
- houtopstand vellen of doen vellen

Van de 19 aangevraagde bomen zijn 3 bomen niet vergunningplichtig. De boom met nr. 1 heeft een stamomtrek van 66 cm. gemeten op 1,3 m. boven de grond, de boom met nr. 9 heeft een stamomtrek van 48 cm. en de boom met nr. 10 heeft een stamomtrek van 76 cm.

De gewaarmerkte stukken en bijlagen zullen deel uitmaken van de vergunning. Daarnaast zullen wij voorschriften verbinden aan de vergunning, waaraan u zich moet houden. U vindt deze in bijlage 1. U zult bij de uitvoering van uw plan rekening moeten houden met de aandachtspunten uit bijlage 2.

Procedure

Er is voor gekozen om deze vergunningaanvraag tezamen met een bestemmingsplanprocedure voor hetzelfde project te behandelen overeenkomstig de zogeheten coördinatieregeling, bedoeld in de artikelen 3.30 en volgende van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Voor uw aanvraag is volgens artikel 3.31 Wro en 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing. Uw aanvraag is getoetst aan de Wabo, het Besluit omgevingsrecht en de Regeling omgevingsrecht.

Beoordeling

Houtopstand vellen of doen vellen

Op basis van artikel 2.2 lid 1 onder g van de Wabo en artikel 99 van de Algemene plaatselijke verordening Barneveld (Apv) is het verboden om zonder omgevingsvergunning een houtopstand te vellen of te doen vellen.

Fout! Tekstfragment niet gedefinieerd.

Omgevingsdienst De Vallei
Postbus 9024
6710 HM Ede

T 088 - 116 99 00
E info@oddevallei.nl
www.oddevallei.nl

KvK 56714297

De toetsingscriteria voor deze activiteit staan in artikel 2.18 van de Wabo en artikel 101 van de Apv. Uw aanvraag voldoet aan deze criteria. Om deze reden verlenen wij u de omgevingsvergunning.

De vergunning kan in, onverminderd het bepaalde in artikel 8 van deze verordening, in elk geval worden geweigerd op grond van:

- a. de natuurwaarde van de houtopstand;
- b. de ruimtelijke betekenis van de houtopstand;
- c. de cultuurhistorische/monumentale waarde van de houtopstand;
- d. de waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand.

Toetsing

De aanvraag betreft het kappen van 19 bomen, zijnde 10 Groene beuken, 1 Rode Beuk, 7 Zomereiken en 1 Amerikaanse Eik bij de kruising Van Wijnbergenlaan – Stationsweg en op 2 locaties schuin tegenover Stationsweg 167. Zoals hierboven al is opgemerkt zijn van de 19 aangevraagde bomen 3 bomen niet vergunningplichtig. Deze 3 bomen daarom in de beoordeling niet meegenomen.

Natuurwaarde:

De soorten Beuk en Zomereik zijn inheems en hebben van nature waarde voor natuur/flora en fauna (ecologie). De soort Amerikaanse eik is een exoot en heeft een verminderde waarde voor natuur/flora en fauna (ecologie).

Ruimtelijke betekenis:

Alle bomen maken onderdeel uit van laanboombeplantingen, boomstructuren die mede het uiterlijke en groene aanzien van de Van Wijnbergenlaan en Stationsweg bepalen en daarmee van ruimtelijke betekenis zijn.

Cultuurhistorische/monumentale waarde:

De bomen (Beuken) langs de Van Wijnbergenlaan zijn midden jaren '90 van de vorige eeuw geplant nadat de Van Wijnbergenlaan is aangelegd en aangesloten op de Stationsweg. Omdat de laanboombeplanting als jong is aan te merken, is er geen sprake van een cultuurhistorische/monumentale waarde.

De bomen langs de Stationsweg betreffen een bij het landgoed "De Schaffelaar" behorende laanboombeplanting van oude bomen. Daarmee is er sprake van een cultuurhistorische/monumentale waarde.

De (jongere en iets oudere) bomen tegenover Stationsweg 165 en 167 vormen een kort rijtje en staan dicht bij elkaar aan de overzijde van de sloot. Deze zijn vermoedelijk ontstaan als zogeheten opslag (van nature opgekomen en ontwikkeld) en hebben daarom slechts een geringe cultuurhistorische /monumentale waarde.

Waarde voor de leefbaarheid:

(Verklaring van het teken >: de levensverwachting is meer dan.)

Boom 2: Jonge Beuk met stamschade (zonnebrand), normale vitaliteit, levensverwachting > 15 jaar;

Boom 3: Zomereik, verminderd vitaal vanwege afstervende takken, levensverwachting > 15 jaar;

Bomen 4 en 5: Zomereik en Amerikaanse eik, beide normale vitaliteit, levensverwachting > 15 jaar;

Bomen 6, 7 en 8: Zomereiken, boomkruin onevenwichtig ontwikkeld, enkele zware takken gekortwiekt, alle normale vitaliteit; levensverwachting > 15 jaar;
Boom 11: Jonge Beuk, normale vitaliteit, levensverwachting > 15 jaar;
Boom 12: Beuk, top uitgebroken, holte aanwezig op 7 m hoogte, verminderd vitaal, levensverwachting > 15 jaar;
Boom 13: Zomereik, verminderd vitaal, levensverwachting > 15 jaar;
Bomen 14, 15, 16, 17 en 18: Jonge Groene beuken, alleen boom met nr. 16 heeft lichte taksterfte in de top, alle normale vitaliteit en levensverwachting > 15 jaar;
Boom 19: Rode Beuk: Jonge Beuk, boven in de kroon veel taksterfte, verminderde vitaliteit, levensverwachting 5 - 10 jaar

Beoordeling

In verband met het aanleggen van deel 7 van de snelfietsroute langs een deel van de Stationsweg en de aanleg van een rotonde op de kruising Van Wijnbergenlaan – Stationsweg is het nodig de 16 bomen uit de aanwezige boomstructuren te kappen. De kap heeft enige consequenties voor de aanwezige waarden, maar omdat er bomen gehandhaafd blijven en er nieuwe bomen (meer dan er gekapt worden) ter compensatie en ter herstel van de bestaande boomstructuren worden geplant, zal de aantasting beperkt zijn en uiteindelijk zelfs nihil.

Ecologie

De bomen zijn ter plaatse beoordeeld op fauna-aspecten. De bevindingen zijn de volgende:

- geen jaarrond beschermde vaste rust of verblijfplaatsen aanwezig;
- momenteel geen nesten;
- geen uilen- of roofvogelhorsten of sporen daarvan;
- één boom heeft wat losse schors, maar hierachter zijn geen vleermuizen of iets dergelijks te verwachten (te kleine ruimte, te dunne boom) en;
- door het verdwijnen van de bomen ontstaat ook geen verlies aan oriëntatiepunten (lijnvormen) die belangrijk zijn voor eventueel aanwezige vleermuizen.

Conclusie:

De aanwezigheid van beschermde natuurwaarden in het plangebied is op basis van beschikbare informatie en beoordeling van geschiktheid van het plangebied ter plaatse, niet aangetoond noch te verwachten.

Gelet op de aard van de werkzaamheden ten opzichte van het gestelde in de Wet natuurbescherming, achten wij het niet noodzakelijk dat u in verband met specifiek deze 19 te kappen bomen alsnog gevraagd wordt een nader ecologisch rapport te (laten) uitvoeren.

Zienswijzen

De aanvraag heeft, met het voornemen de vergunning te verlenen en bijbehorende stukken, met ingang van 23 maart tot en met 3 mei 2018 ter inzage gelegen. Dit is gepubliceerd op <http://www.barneveld.nl/actueel/bekendmakingen>. Daarnaast wordt dit besluit bekend gemaakt in de Barneveldse Krant en in Barneveld Huis-aan-Huis. Een ieder kon gedurende zes weken zienswijzen naar voren brengen tegen het voornemen. U kon ook een reactie geven.

Tegen het plan om de omgevingsvergunning te verlenen zijn twee zienswijzen ingediend. De beantwoording hiervan is in de Nota Zienswijzen gedaan, die als bijlage 7 bij de toelichting van het bestemmingsplan 'Stationsweg-Van Wijnbergenlaan' is opgenomen. De zienswijzen hebben geen aanleiding gegeven om de ontwerp-omgevingsvergunning aan te passen.

Inwerkingtreding

Deze vergunning treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn van 6 weken. Mocht er gedurende deze termijn ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend, dan treedt de omgevingsvergunning niet in werking voordat de rechter op dat verzoek heeft beslist.

Beroep

Binnen 6 weken na de dag van bekendmaking, kan tegen dit besluit schriftelijk beroep ingesteld worden. Ook u kunt beroep instellen tegen dit besluit. In de bijlage kunt u lezen hoe u dit moet doen.

Leges

Voor het behandelen van uw aanvraag bent u leges verschuldigd. Het legesbedrag is berekend volgens de legesverordening van de gemeente Barneveld.

Vragen?

Als u vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan contact op met mevrouw A.W. Lubberding via e.lubberding@oddevallei.nl of 088 - 116 99 25. Wilt u dan zo vriendelijk zijn om ons kenmerk (2018W0104) te noemen?

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld,
namens deze,

R.P. Guldemon
Teammanager Vergunningverlening Omgevingsdienst de Vallei

Bijlage 1: Voorschriften

Wij verbinden de volgende voorschriften aan deze vergunning

1. De omgevingsvergunning en alle daarbij behorende gewaarmerkte stukken moeten te allen tijde op de plaats van de werkzaamheden aanwezig zijn. Aan de hand van deze stukken zal de toezichthouder de werkzaamheden ter plaatse controleren. Het ontbreken van deze stukken kan leiden tot het (tijdelijk) stilleggen van de werkzaamheden.
2. U zorgt ervoor dat door de kapwerkzaamheden de veiligheid van derden niet in gevaar komt.
3. De bomen mogen niet gekapt worden tijdens de vogelbroed- en verzorgingstijd van de jongen, (de broedtijd duurt globaal van medio maart tot medio september). Dit verbod geldt niet als er geen broedende vogels en/of jongen aangetroffen zijn.
4. Binnen 1 jaar nadat de rotonde en deel 7 van de fietssnelroute zijn aangelegd en in gebruik genomen, dient ter compensatie een herplant plaats te vinden met nieuwe bomen (Beuken en Eiken) in de bestaande laanboomstructuur van de Stationsweg en door het verlengen van de bestaande laanboomstructuur van de Van Wijnbergenlaan, e.e.a. volgens de tekening "Kapvergunning/Compensatie bomen" van d.d. 6 maart 2018 van Auke Roorda van Gemeente Barneveld, die deel uitmaakt van deze omgevingsvergunning.
5. Indien de nieuwe bomen niet aanslaan dienen deze in het volgende plantseizoen te worden vervangen.