

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3677767
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0110141
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0110141

Ingediend op	17-05-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Schooltinkweg 12, 7021MC Zelhem (Zelhem, School...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7021MC
Huisnummer	12
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Schooltinkweg
Plaatsnaam	Zelhem
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

De heer J. Eil

Adres eigenaar bouwwerk

7021MC 12, Schooltinkweg Zelhem

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☐ Het hoofdgebouw
☒ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

OVERIGE
Schuur 1 t/m 3 wordt alleen asbest verwijderd.
Schuur 4 wordt volledig gesloopt. Zie plattegrond blz. 15 inventarisatierapport.

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☐ Ja
☒ Nee

Naam uitvoerder sloopwerkzaamheden

Enzerink B.V.

Adres uitvoerder sloopwerkzaamheden

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo Gld.

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

z.s.m.

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

z.s.m.

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☒ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☐ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☐ Anders

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.

70 m3

Wat is de afvoerbestemming van de afvalstoffen?

Gaat naar erkende bewerker; is nog niet bekend.

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken? ☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen? ☐ Ja
☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit. Schooltinkweg 12 7021MC Zelhem, Dak van loods 2 , Golfplaten, 02, RISICOKLASSE_2
Schooltinkweg 12 7021MC Zelhem, Dak van loods 1 , Golfplaten, 01, RISICOKLASSE_2
Schooltinkweg 12 7021MC Zelhem, Dak van schuur 4, helft , Golfplaten, 07, RISICOKLASSE_2
Schooltinkweg 12 7021MC Zelhem, wand loods 1 , Golfplaten, 06, RISICOKLASSE_1
Schooltinkweg 12 7021MC Zelhem, dak van schuur 4 , Plaat op koker, 08, RISICOKLASSE_2
Schooltinkweg 12 7021MC Zelhem, loods 2 , Golfplaten, 03, RISICOKLASSE_1
Schooltinkweg 12 7021MC Zelhem, Dak schuur 3 , Golfplaten, 05, RISICOKLASSE_2
Schooltinkweg 12 7021MC Zelhem, loods 2 , Gevelplaat, 04, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden verwijderd? 07: 80 M2
06: 2 STUKS
08: 1 STUKS
03: 22 STUKS
05: 305 M2
04: 5.5 M2
02: 123 M2
01: 85 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest? Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden? ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Rapport Schooltinkweg 12 Zelhem 2018297.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-05-17	In behandeling
ZelhemSchooltinkweg- _macht_.pdf	ZelhemSchoolti- nkweg_macht.pdf	Anders	2018-05-17	In behandeling