

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3702103
Aanvraagnaam	Roggestraat 1 en 5
Uw referentiecode	P2018045 Roggestraat 1+5

Ingediend op	30-05-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	verwijderen van asbesthoudend dakbeschot
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	57868700
Vestigingsnummer	000027268330
Statutaire naam	Van Dijk Achterhoek
Handelsnaam	Asbest Achterhoek

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	J.C.M.
Voorvoegsels	-
Achternaam	Polman
Functie	-

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	7091ZZ
Huisnummer	27
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Meniststraat
Woonplaats	Dinxperlo

4 Correspondentieadres

Adres	Meniststraat 27 7091ZZ Dinxperlo
-------	-------------------------------------

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring	☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.
-------------------	---

Formulierversie
2018.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7025AM
Huisnummer	1
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Roggestraat
Plaatsnaam	Halle
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☒ Ja ☐ Nee
Specificatie locatie	Roggestraat 5, 7025 AM Halle

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Prowonen

Adres eigenaar bouwwerk

Tedinkweide 2
7271 RD Borculo

Wat is de functie van het
bouwwerk?

woning

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

15 juni 2018 (Roggestraat 1)
28 juni 2018 (Roggestraat 5)

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

zie asbestinventarisatierapport

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

zie asbestinventarisatierapport, bron M7

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☒ Ja

☐ Nee

Geef aan waarom het niet
mogelijk is de melding vier
weken voor aanvang van
de asbestverwijderings
werkzaamheden in te dienen.

Woning moet weer verhuurd worden

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Project_11_woningen- _te_Halle_pdf	Project 11 woningen te Halle.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-05-30	In behandeling