

Formulierversie
2017.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3405515
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0081446
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0081446

Ingediend op	09-01-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Hummeloseweg 48, 7021KH Zelhem (Zelhem, Hummelo...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2017.02

Locatie

1 Adres

Postcode	7021KH
Huisnummer	48
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Hummeloseweg
Plaatsnaam	Zelhem
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk	Mevrouw N.P.A. Esmeijer - van Mullem
Adres eigenaar bouwwerk	7021KH 48, Hummeloseweg Zelhem
Wat is de functie van het bouwwerk?	WONING
Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?	z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.	Hummeloseweg 48 7021KH Zelhem, dak woning , vlakke platen, Bron 1: M1, RISICOKLASSE_2 Hummeloseweg 48 7021KH Zelhem, dak garage , vlakke platen, Bron 2: M2, RISICOKLASSE_2
Hoeveel asbest zal worden verwijderd?	Bron 1: M1: 185 M2 Bron 2: M2: 26 M2
Wat is de afvoerbesteding van het verwijderde asbest?	Attero B.V. Sluinerweg 12 7384 SC Wilp
Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?	☐ Ja ☒ Nee
Is een asbestinventarisatierapport vereist?	☒ Ja ☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2017.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I17587.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-01-09	In behandeling
ZelhemHummeloseweg4-8_macht_pdf	ZelhemHummeloseweg48_macht.pdf	Anders	2018-01-09	In behandeling