

Formulierversie  
2018.01

# Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Aanvraagnummer    | 3690299                              |
| Aanvraagnaam      | Asbestverwijdering-VERWIJDER-0111599 |
| Uw referentiecode | LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0111599        |

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Ingediend op    | 24-05-2018                    |
| Soort procedure | Geen procedure van toepassing |

|                                 |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| Projectomschrijving             | Varsselseweg 46, 7255NR Hengelo (Gld) (Hengelo,... |
| Opmerking                       | -                                                  |
| Gefaseerd                       | Nee                                                |
| Blokkerende onderdelen weglaten | Nee                                                |
| Bijlagen die later komen        | geen                                               |
| Bijlagen n.v.t. of al bekend    | geen                                               |

**Bevoegd gezag**

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Naam:           | Gemeente Bronckhorst                         |
| Bezoekadres:    | Elderinkweg 2<br>7255 KA Hengelo (Gld)       |
| Postadres:      | Postbus 200<br>7255 ZJ Hengelo (Gld)         |
| Telefoonnummer: | 0575-750250                                  |
| E-mailadres:    | info@bronckhorst.nl                          |
| Website:        | www.bronckhorst.nl                           |
| Contactpersoon: | afdeling Dienstverlening                     |
| Bereikbaar op:  | ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30 |

## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie  
2018.01

# Locatie

## 1 Adres

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Postcode             | 7255NR        |
| Huisnummer           | 46            |
| Huisletter           | -             |
| Huisnummertoevoeging | -             |
| Straatnaam           | Varsselseweg  |
| Plaatsnaam           | Hengelo (Gld) |

Gelden de werkzaamheden in deze  
aanvraag/melding voor meerdere  
adressen of percelen?

☐ Ja  
☒ Nee

# Slopen

## Slopen en/of asbest verwijderen

### 1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

### 2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

De heer J.B. Kettelarij

Adres eigenaar bouwwerk

7255NR 46, Varsselseweg Hengelo (Gld)

Wat is de functie van het  
bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en  
tijdstippen worden de  
asbestverwijderingswerkzaamheden  
uitgevoerd?

z.s.m.

### 3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van  
de plaatsen waar asbest zit.

Varsselseweg 46 7255NR Hengelo (Gld), Voor en in  
kapschuur , restanten golfplaat, Bron 2: zie M1 (I18271),  
RISICOKLASSE\_2A  
Varsselseweg 46 7255NR Hengelo (Gld), Schuur 3 ,  
Golfplaten, Golfplaten op dak schuur 3, RISICOKLASSE\_2  
Varsselseweg 46 7255NR Hengelo (Gld), Schuur 2 , Vlakke  
platen, Vlakke platen in schuur 2, RISICOKLASSE\_2  
Varsselseweg 46 7255NR Hengelo (Gld), Kapschuur ,  
Vlakke plaat los, Vlakke plaat op deur in kapschuur,  
RISICOKLASSE\_1  
Varsselseweg 46 7255NR Hengelo (Gld), Kapschuur ,  
Golfplaten, Golfplaten op dak kapschuur, RISICOKLASSE\_2  
Varsselseweg 46 7255NR Hengelo (Gld), Kapschuur ,  
Golfplaten, Bron 1: zie M1 (I18271), RISICOKLASSE\_2A  
Varsselseweg 46 7255NR Hengelo (Gld), Schuur 1 ,  
Golfplaten, Golfplaten op dak schuur 1...

Hoeveel asbest zal worden  
verwijderd?

Vlakke platen als deurtjes in kapschuur: 2.5 M2  
Vlakke plaat in schuur 3: 0.5 M2  
Vlakke plaat losstaand in kapschuur: 2 M2  
Bron 2: zie M1 (I18271): 10 M2  
Golfplaten op dak schuur 3: 64 M2  
Vlakke platen in schuur 2: 20 M2  
Vlakke plaat op deur in kapschuur: 2.5 M2  
Golfplaten op dak kapschuur: 105 M2  
Bron 1: zie M1 (I18271): 95 M2

Wat is de afvoerbestemming van  
het verwijderde asbest?

Attero B.V.  
Sluinerweg 12  
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja  
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja  
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie  
2018.01

# Bijlagen

## Formele bijlagen

| Naam bijlage                     | Bestandsnaam                    | Type                        | Datum ingediend | Status document |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| Inventarisatierapport            | I18271.pdf                      | Asbestinventarisatierapport | 2018-05-24      | In behandeling  |
| Inventarisatierapport_2          | Inlegvel I16233.pdf             | Asbestinventarisatierapport | 2018-05-24      | In behandeling  |
| HengeloVarsselseweg-46_macht_pdf | HengeloVarsel-seweg46_macht.pdf | Anders                      | 2018-05-24      | In behandeling  |