

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3705077
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0113189
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0113189
Ingediend op	31-05-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Wittebrinkweg 4, 7021KL Zelhem (11800192)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7021KL
Huisnummer	4
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Wittebrinkweg
Plaatsnaam	Zelhem
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	schuur op locatie
----------------------------------	-------------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Geessink
Wiitebrinkweg 4
7021 KL Zelhem

Adres eigenaar bouwwerk

Wiitebrinkweg 4
7021 KL Zelhem

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☐ Het hoofdgebouw
☒ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het
bouwwerk?

AGRARISCHE_BEDRIJFSGEBOUWEN

Voert u de sloopwerkzaamheden
zelf uit?

- ☐ Ja
☒ Nee

Naam uitvoerder
sloopwerkzaamheden

De Covik BV

Adres uitvoerder
sloopwerkzaamheden

Covikseweg 3

Op welke data en tijdstippen
worden de sloopwerkzaamheden
uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het
slopen?

- ☐ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☒ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☐ Anders

Geef een toelichting op wat u
gaat doen als u hierboven hebt
ingevuld: 'Met groot materieel' of
'Anders'.

Met een hydraulische graafmachine zal er gecontroleerd gesloopt worden waarbij de diverse afvalstromen direct gescheiden worden

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.	180 ton puin 6 ton hout 3.5 ton bsa
Wat is de afvoerbesteding van de afvalstoffen?	De Covik Recycling BV Covikseweg 3a 7221 CM Steenderen
Is een asbestinventarisatie rapport vereist?	☒ Ja ☐ Nee
U moet het asbestinventarisatie rapport als bijlage bij de melding voegen.	
Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken?	☐ Ja ☒ Nee
Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen?	☐ Ja ☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.	Wittebrinkweg 4 7021KL Zelhem, Varkensstal , Golfplaten dak, Bron 1, RISICOKLASSE_2A Wittebrinkweg 4 7021KL Zelhem, Varkensstal , Golfplaten dak, Bron 2, RISICOKLASSE_2A
Hoeveel asbest zal worden verwijderd?	Bron 2: 30 M2 Bron 1: 195 M2
Wat is de afvoerbesteding van het verwijderde asbest?	Attero te Wilp
Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?	☐ Ja ☒ Nee
Is een asbestinventarisatie rapport vereist?	☒ Ja ☐ Nee
U moet het asbestinventarisatie rapport als bijlage bij de melding voegen.	

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	AS18119-Rapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-05-31	In behandeling