

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3715451
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0114304
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0114304
Ingediend op	05-06-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Dollemansstraat 9, 7223KG Baak (11800252)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7223KG
Huisnummer	9
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Dollemaansstraat
Plaatsnaam	Baak
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	schuur
----------------------------------	--------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

E. Hissink

Adres eigenaar bouwwerk

Dollemanstraat 9
7223 KG Baak

Wat is de functie van het
bouwwerk?

AGRARISCHE_BEDRIJFSGEBOUWEN

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Dollemanstraat 9 7223KG Baak, Schuur , Golfplaten dak,
Bron 2, RISICOKLASSE_2
Dollemanstraat 9 7223KG Baak, Schuur , Golfplaten dak,
Bron 1, RISICOKLASSE_2
Dollemanstraat 9 7223KG Baak, Schuur , Golfplaten dak,
Bron 3, RISICOKLASSE_2
Dollemanstraat 9 7223KG Baak, Berging , Golfplaten dak,
Bron 4, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 3: 165 M2
Bron 4: 45 M2
Bron 2: 55 M2
Bron 1: 25 M2

Wat is de afvoerbepemming van
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	AS18135 Rapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-06-05	In behandeling