

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3715583
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0114445
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0114445

Ingediend op	05-06-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Doetinchemseweg 20, 7021BS Zelhem (Zelhem, Doet...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7021BS
Huisnummer	20
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Doetinchemseweg
Plaatsnaam	Zelhem

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☐ Ja
☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Protestante Gemeente Zelhem

Adres eigenaar bouwwerk

7021BS 20, Doetinchemseweg Zelhem

Wat is de functie van het
bouwwerk?

WONING

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Doetinchemseweg 20 7021BS Zelhem, woning ,
Dakbeschot, 02, RISICOKLASSE_2
Doetinchemseweg 20 7021BS Zelhem, Dak van schuur ,
Golfplaten, 01, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

01: 42 M2
02: 119 M2

Wat is de afvoerbesteding van
het verwijderde asbest?

Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Rapport Groenloseweg 113 te Winterswijk 2018328.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-06-05	In behandeling
ZelhemDoetinchemseweg20_macht_pdf	ZelhemDoetinchemseweg20_macht-.pdf	Anders	2018-06-05	In behandeling