

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3715293
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0114396
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0114396

Ingediend op	05-06-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Ruurloseweg 64, 7251LV Vorden (P15-9029-372)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7251LV
Huisnummer	64
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Ruurloseweg
Plaatsnaam	Vorden
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 34108286
Vestigingsnummer: 000000000000
Bedrijfsnaam: Alliander N.V.

Adres eigenaar bouwwerk

6812AH 68, Utrechtseweg Arnhem

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☒ Het hoofdgebouw
☐ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

OVERIGE

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☐ Ja
☒ Nee

Naam uitvoerder sloopwerkzaamheden

Braam civiel techniek

Adres uitvoerder sloopwerkzaamheden

Hogelandseweg 1a
Nijmegen

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

08-07-2018

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

06-07-2018

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☐ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☒ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☐ Anders

Geef een toelichting op wat u gaat doen als u hierboven hebt ingevuld: 'Met groot materieel' of 'Anders'.

hydraulische kraan

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.

40 ton puin
5 ton bouw en sloop

Wat is de afvoerbestemming van de afvalstoffen?

Swartjes transport

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken?

☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen?

☐ Ja
☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Ruurloseweg 64 7251LV Vorden, Gebouw I Buitenzijde gebouw , Kit (008), 4004431-008-4, NVT
Ruurloseweg 64 7251LV Vorden, Gebouw I Buitenzijde gebouw , Dakbedekking (015), 4004431-015-5
Ruurloseweg 64 7251LV Vorden, Gebouw I MS-ruimte , Isolatorpakking (006), 4004431-006-3, NVT
Ruurloseweg 64 7251LV Vorden, Gebouw I MS-ruimte , MS-eindsluiting (007), 4004431-007-3, RISICOKLASSE_1
Ruurloseweg 64 7251LV Vorden, Gebouw I MS-ruimte , Transformator (004), 4004431-004-3, NVT
Ruurloseweg 64 7251LV Vorden, Gebouw I MS-ruimte , Buispatronen (005), 4004431-005-3, NVT
Ruurloseweg 64 7251LV Vorden, Gebouw I LS-ruimte , Invoer (003), 4004431-003-2, RISICOKLASSE_2
Ruurloseweg 64 7251LV Vorden, Gebouw I MS-ruimte , Invoer (003), 4004431-003-3, RISICOKLAS...

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

4004431-002-2: 5 STUKS
4004431-007-3: 2 STUKS
4004431-003-2: 7 STUKS
4004431-003-3: 2 STUKS

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Swartjes Transport

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	4004431_SC540_- Vorden.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-06-05	In behandeling