

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3750493
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0118510
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0118510

Ingediend op	21-06-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Kampermanstraat 2 a, 6999DL Hummelo (Hummelo, K...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.01

Locatie

1 Adres

Postcode	6999DL
Huisnummer	2
Huisletter	a
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Kampermanstraat
Plaatsnaam	Hummelo

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☐ Ja
☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 09211737
Vestigingsnummer: 000000000000
Bedrijfsnaam: J.E. Oosterink en W. Oosterink-Horst ter

Adres eigenaar bouwwerk

6999DL 2 a, Kampermanstraat Hummelo

Wat is de functie van het
bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Kampermanstraat 2 a 6999DL Hummelo, Golfplaten
op het dak van de jongveestal , Golfplaten, Bron 1; M1,
RISICOKLASSE_2
Kampermanstraat 2 a 6999DL Hummelo, Golfplaten op
het dak van de ligboxenstal , Golfplaten, Bron 3: M3,
RISICOKLASSE_2
Kampermanstraat 2 a 6999DL Hummelo, Stopverf in de
ramen van de jongveestal , Stopverf, Bron 2: M2, NVT
Kampermanstraat 2 a 6999DL Hummelo, Stopverf in de
uitzetramen van de ligboxenstal , Stopverf, Bron 4: M4, NVT

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 1; M1: 325.5 M2
Bron 3: M3: 465 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I18326.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-06-21	In behandeling
HummeloKampermanstraat2a_macht_pdf	HummeloKampermanstraat2a_macht.pdf	Anders	2018-06-21	In behandeling