

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3751723
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0118711
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0118711

Ingediend op	21-06-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	De Dunsborg 2, 7255PR Hengelo (Gld) (Hengelo, D...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7255PR
Huisnummer	2
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	De Dunsborg
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☐ Ja
☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk	De heer B. Melgers
Adres eigenaar bouwwerk	7255PR 4, De Dunsborg Hengelo (Gld)
Wat is de functie van het bouwwerk?	OVERIGE
Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?	z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.	De Dunsborg 2 7255PR Hengelo (Gld), tegen muur werkplaats , vlakke plaat, Bron 2: M2, RISICOKLASSE_1 De Dunsborg 2 7255PR Hengelo (Gld), Daken kapschuur en werkplaats , golfplaten, Bron 1: M1, RISICOKLASSE_2 De Dunsborg 2 7255PR Hengelo (Gld), als beschoeiing ingegraven in maaiveld. , vlakke plaat, Bron 3: M3, NVT
Hoeveel asbest zal worden verwijderd?	Bron 1: M1: 205 M2 Bron 2: M2: 5 M2
Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?	Attero B.V. Sluinerweg 12 7384 SC Wilp
Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?	☐ Ja ☒ Nee
Is een asbestinventarisatierapport vereist?	☒ Ja ☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I18316.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-06-21	In behandeling
HengeloDeDunsborg2_macht_jpg	HengeloDeDunsborg2_macht-.jpg	Anders	2018-06-21	In behandeling