

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3752243
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0118765
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0118765

Ingediend op	21-06-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Dennendijk 5, 7255ND Hengelo (Gld) (Hengelo, De...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7255ND
Huisnummer	5
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Dennendijk
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☐ Ja
☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk	De heer J.W. Bulten
Adres eigenaar bouwwerk	7255ND 5, Dennendijk Hengelo (Gld)
Wat is de functie van het bouwwerk?	OVERIGE
Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?	z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.	Dennendijk 5 7255ND Hengelo (Gld), tussen schuur 1 en 2 , Golfplaten restanten, 02A, RISICOKLASSE_1 Dennendijk 5 7255ND Hengelo (Gld), Dak van schuur 2 , Golfplaten, 02, RISICOKLASSE_2A Dennendijk 5 7255ND Hengelo (Gld), tussen schuur 1 en 2 , Golfplaten restanten, 01A, RISICOKLASSE_1 Dennendijk 5 7255ND Hengelo (Gld), Dak van schuur 1 , Golfplaten, 01, RISICOKLASSE_2A
Hoeveel asbest zal worden verwijderd?	02A: 4 M2 02: 187 M2 01A: 4 M2 01: 97 M2
Wat is de afvoerbesteding van het verwijderde asbest?	Attero B.V. Sluinerweg 12 7384 SC Wilp
Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?	☐ Ja ☒ Nee
Is een asbestinventarisatierapport vereist?	☒ Ja ☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
HengeloDennendijk5_-inv_pdf	HengeloDennendijk5_inv.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-06-21	In behandeling
HengeloDennendijk5_-macht_pdf	HengeloDennendijk5_macht-.pdf	Anders	2018-06-21	In behandeling