

Formulierversie  
2018.01

# Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Aanvraagnummer    | 3765553                              |
| Aanvraagnaam      | Asbestverwijdering-VERWIJDER-0120139 |
| Uw referentiecode | LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0120139        |

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Ingediend op    | 27-06-2018                    |
| Soort procedure | Geen procedure van toepassing |

|                                 |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| Projectomschrijving             | Heijendaalseweg 2, 7251HW Vorden (Vorden, Heije... |
| Opmerking                       | -                                                  |
| Gefaseerd                       | Nee                                                |
| Blokkerende onderdelen weglaten | Nee                                                |
| Bijlagen die later komen        | geen                                               |
| Bijlagen n.v.t. of al bekend    | geen                                               |

**Bevoegd gezag**

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Naam:           | Gemeente Bronckhorst                         |
| Bezoekadres:    | Elderinkweg 2<br>7255 KA Hengelo (Gld)       |
| Postadres:      | Postbus 200<br>7255 ZJ Hengelo (Gld)         |
| Telefoonnummer: | 0575-750250                                  |
| E-mailadres:    | info@bronckhorst.nl                          |
| Website:        | www.bronckhorst.nl                           |
| Contactpersoon: | afdeling Dienstverlening                     |
| Bereikbaar op:  | ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30 |

## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie  
2018.01

# Locatie

## 1 Adres

|                                                                                            |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Postcode                                                                                   | 7251HW                                                                 |
| Huisnummer                                                                                 | 2                                                                      |
| Huisletter                                                                                 | -                                                                      |
| Huisnummertoevoeging                                                                       | -                                                                      |
| Straatnaam                                                                                 | Heijendaalseweg                                                        |
| Plaatsnaam                                                                                 | Vorden                                                                 |
| Gelden de werkzaamheden in deze<br>aanvraag/melding voor meerdere<br>adressen of percelen? | <input type="checkbox"/> Ja<br><input checked="" type="checkbox"/> Nee |

# Slopen

## Slopen en/of asbest verwijderen

### 1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

### 2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

De heer R.P. Kuijper

Adres eigenaar bouwwerk

7251HW 2, Heijendaalseweg Vorden

Wat is de functie van het  
bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en  
tijdstippen worden de  
asbestverwijderingswerkzaamheden  
uitgevoerd?

z.s.m.

### 3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van  
de plaatsen waar asbest zit.

Heijendaalseweg 2 7251HW Vorden, Vlakke platen aan  
overstek voor- en achtergevel woning , Vlakke platen, Bron  
1: M1, RISICOKLASSE\_2  
Heijendaalseweg 2 7251HW Vorden, Golfplaten op  
het dak van de kapschuur , Golfplaten, Bron 2: M2,  
RISICOKLASSE\_2A

Hoeveel asbest zal worden  
verwijderd?

Bron 2: M2: 48 M2  
Bron 1: M1: 3.70 M2

Wat is de afvoerbestemming van  
het verwijderde asbest?

Attero B.V.  
Sluinerweg 12  
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering  
uitgevoerd in het  
kader van reparatie- of  
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport  
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie  
2018.01

# Bijlagen

## Formele bijlagen

| Naam bijlage                     | Bestandsnaam                     | Type                        | Datum ingediend | Status document |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| Inventarisatierapport            | I18350.pdf                       | Asbestinventarisatierapport | 2018-06-27      | In behandeling  |
| VordenHeijendaalseweg2_macht_pdf | VordenHeijendaalseweg2_macht.pdf | Anders                      | 2018-06-27      | In behandeling  |