

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3774261
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0120918
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0120918

Ingediend op	02-07-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Antinkweg 1 a, 7255NV Hengelo (Gld) (Hengelo, A...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7255NV
Huisnummer	1
Huisletter	a
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Antinkweg
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk	De heer D.P.T.H. Janssen
Adres eigenaar bouwwerk	7255NV 1 a, Antinkweg Hengelo (Gld)
Wat is de functie van het bouwwerk?	OVERIGE
Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?	z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.	Antinkweg 1 a 7255NV Hengelo (Gld), Drie losliggende golfplaten in de varkensschuur , Golfplaten, Bron 2: M2, RISICOKLASSE_1 Antinkweg 1 a 7255NV Hengelo (Gld), Stopverf in de ramen van de varkensschuur , Stopverf, Bron 4: M4, NVT Antinkweg 1 a 7255NV Hengelo (Gld), Restanten golfplaten en nokstukken in de varkensschuur , restanten golfplaten en nokstukken, Bron 1: M1, RISICOKLASSE_1 Antinkweg 1 a 7255NV Hengelo (Gld), Golfplaten (inclusief tafelnok) en nokstukken op het dak van de varkensschuur , Golfplaten en nokstukken, Bron 3: M3, RISICOKLASSE_2
Hoeveel asbest zal worden verwijderd?	Bron 1: M1: 1 M3 Bron 3: M3: 277 M2 Bron 2: M2: 6.80 M2
Wat is de afvoerbesteding van het verwijderde asbest?	Attero B.V. Sluinerweg 12 7384 SC Wilp
Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?	☐ Ja ☒ Nee
Is een asbestinventarisatierapport vereist?	☒ Ja ☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	l18347.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-07-02	In behandeling
HengeloAntinkweg1a_macht_pdf	HengeloAntinkweg1a_macht-.pdf	Anders	2018-07-02	In behandeling