

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3779967
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0121486
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0121486

Ingediend op	04-07-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Schuttestraat 11, 7251MP Vorden (Vorden, Schutt...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7251MP
Huisnummer	11
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Schuttestraat
Plaatsnaam	Vorden
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

De heer H.J. Bosch

Adres eigenaar bouwwerk

7251MP 11, Schuttestraat Vorden

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☐ Het hoofdgebouw
☒ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

OVERIGE
Werkplaats 1 blijft staan. De Garage, houtopslag 1 en 2, werkplaats 2 en de afdak worden volledig gesloopt. Zie plattegrond blz. 17 van het inventarisatierapport.

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☐ Ja
☒ Nee

Naam uitvoerder sloopwerkzaamheden

Enzerink B.V.

Adres uitvoerder sloopwerkzaamheden

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo Gld.

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

z.s.m.

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

z.s.m.

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☒ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☐ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☐ Anders

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.

300 m3

Wat is de afvoerbestemming van de afvalstoffen?

Gaat naar erkende bewerker; is nog niet bekend.

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken? ☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen? ☐ Ja
☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit. Schuttestraat 11 7251MP Vorden, op het dak van houtopslag 1 en op het afdak. , golfplaten en nokstukken, Bron 1: M1, RISICOKLASSE_2
Schuttestraat 11 7251MP Vorden, dak van de garage , golfplaten, Bron 4: zie M3, RISICOKLASSE_2
Schuttestraat 11 7251MP Vorden, dak van werkplaats 2. , golfplaten en nokstukken, Bron 2: M2, RISICOKLASSE_2
Schuttestraat 11 7251MP Vorden, dak van houtopslag 2. , golfplaten, Bron 3: M3, RISICOKLASSE_2
Schuttestraat 11 7251MP Vorden, als wandbeplating tegen de zij- en achtergevel van houtopslag 2 , vlakke platen, Bron 5: M4, RISICOKLASSE_2
Schuttestraat 11 7251MP Vorden, tegen de vloer en boven de schuifdeur van de garage. , vlakke platen, Bron 6: M5, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden verwijderd? Bron 3: M3: 66.5 M2
Bron 5: M4: 30.5 M2
Bron 6: M5: 10 M2
Bron 1: M1: 129 M2
Bron 4: zie M3: 15 M2
Bron 2: M2: 96 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest? Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden? ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
VordenSchuttestraat-11_inv_pdf	VordenSchuttestraat-11_inv.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-07-04	In behandeling
VordenSchuttestraat-11_macht_pdf	VordenSchuttestraat-11_macht.pdf	Anders	2018-07-04	In behandeling
VordenSchuttestraat-11_plattegrond_pdf	VordenSchuttestraat-11_plattegrond.pdf	Tekening slopen	2018-07-04	In behandeling