

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3793195
Aanvraagnaam	Wilmerinkweg 7a sloop
Uw referentiecode	11800118

Ingediend op	10-07-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	aanvulling i.v.m. de sloop van de gebouwen 1, 2, 3 conform inventarisatierapport
Opmerking	aanvulling aangezien we nu ook de opdracht gekregen hebben om een deel van de bijgebouwen te slopen
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Locatie

1 Adres

Postcode	7251HJ
Huisnummer	7
Huisletter	A
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Wilmerinkweg
Plaatsnaam	Vorden
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Schuren (voormalige agrarische gebouwen)
----------------------------------	--

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

De heer R. Verkooy

Adres eigenaar bouwwerk

7251HJ 7, Wilmerinkweg Vorden

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☐ Het hoofdgebouw
☒ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het
bouwwerk?

de schuren 1,2,3

Voert u de sloopwerkzaamheden
zelf uit?

- ☐ Ja
☒ Nee

Naam uitvoerder
sloopwerkzaamheden

De Covik BV

Adres uitvoerder
sloopwerkzaamheden

Covikseweg 3
7221 CM Steenderen

Op welke data en tijdstippen
worden de sloopwerkzaamheden
uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het
slopen?

- ☐ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☒ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☐ Anders

Geef een toelichting op wat u
gaat doen als u hierboven hebt
ingevuld: 'Met groot materieel' of
'Anders'.

Met een hydraulische graafmachine zal er gecontroleerd
gesloopt worden waarbij de diverse afvalstromen direct
gescheiden worden

Geef een globale inventarisatie van
de aard en de hoeveelheid van de
afvalstoffen die naar verwachting
zullen vrijkomen.

puin 460 m3
hout 67 m3
bsa 16 m3

Wat is de afvoerbestemming van de afvalstoffen? De Covik Recycling BV
Covikseweg 3a
7221 CM Steenderen

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken? ☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen? ☐ Ja
☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit. Wilmerinkweg 7 A 7251HJ Vorden, Naast schuur 4 , Vlakke plaat, M07AZ, RISICOKLASSE_2
Wilmerinkweg 7 A 7251HJ Vorden, Schuur 1, gevel , Stopverf, M02V & M03V, NVT
Wilmerinkweg 7 A 7251HJ Vorden, Tussen schuur 2 en 3 , Vlakke plaat, M07AA, RISICOKLASSE_2
Wilmerinkweg 7 A 7251HJ Vorden, Schuur 4 , Golfplaten dak, M08AA, RISICOKLASSE_2
Wilmerinkweg 7 A 7251HJ Vorden, Schuur 2, afdak , Golfplaat, M04AZ, RISICOKLASSE_2
Wilmerinkweg 7 A 7251HJ Vorden, Schuur 2, CV-hok , Radson CV-ketel, M01O, RISICOKLASSE_1
Wilmerinkweg 7 A 7251HJ Vorden, Schuur 1 , Golfplaten dak, M01AZ, RISICOKLASSE_2
Wilmerinkweg 7 A 7251HJ Vorden, Schuur 3, gevel , Golfplaten, M06AA, RISICOKLASSE_2
Wilmerinkweg 7 A 7251HJ Vorden, Schuur 2, gevel , Golfplaat, M04AZ 17111215...

Hoeveel asbest zal worden verwijderd? M01AA: 12 M2
M04AZ: 15 M2
M07AA: 1 M2
M04AZ 17111215: 2 M2
M08AA: 160 M2
M01AZ: 400 M2
M04AA: 240 M2
M06AA: 20 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest? Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden? ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Asbestinventarisatierapport 17111215.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-07-10	In behandeling