

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3797365
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0123805
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0123805

Ingediend op	12-07-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Veermansweg 10, 7255KJ Hengelo (Gld) (Hengelo, ...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7255KJ
Huisnummer	10
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Veermansweg
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☐ Ja
☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk	De heer R. Heebink
Adres eigenaar bouwwerk	7255KJ 10, Veermansweg Hengelo (Gld)
Wat is de functie van het bouwwerk?	OVERIGE
Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?	z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.	Veermansweg 10 7255KJ Hengelo (Gld), Vlakke plaat op de deur in de schuur , Vlakke plaat, Bron 3: M4, NVT Veermansweg 10 7255KJ Hengelo (Gld), Stopverf in de ramen van de schuur , Stopverf, Bron 2: M2 ,M3, NVT Veermansweg 10 7255KJ Hengelo (Gld), Vlakke plaat als dakbeschot op het dak van de schuur , Vlakke plaat, Bron 1:M1, RISICOKLASSE_2
Hoeveel asbest zal worden verwijderd?	Bron 1:M1: 121 M2
Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?	Attero B.V. Sluinerweg 12 7384 SC Wilp
Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?	☐ Ja ☒ Nee
Is een asbestinventarisatierapport vereist?	☒ Ja ☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I18374.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-07-12	In behandeling
HengeloVeermansweg1-0_macht_pdf	HengeloVeerman-sweg10_macht.pdf	Anders	2018-07-12	In behandeling