

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3798857
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0123936
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0123936

Ingediend op	12-07-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Hummeloseweg 55, 7021KM Zelhem (11800324)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7021KM
Huisnummer	55
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Hummeloseweg
Plaatsnaam	Zelhem
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	schuur
----------------------------------	--------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk	Ankersmit
Adres eigenaar bouwwerk	Hummeloseweg 55 7021 KM Zelhem
Wat is de functie van het bouwwerk?	OVERIGE
Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?	Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.	Hummeloseweg 55 7021KM Zelhem, Erf , Vlakke plaat (fragmenten), Bron 7, RISICOKLASSE_2 Hummeloseweg 55 7021KM Zelhem, Garage , Golfplaat, Bron 3, RISICOKLASSE_2A Hummeloseweg 55 7021KM Zelhem, Varkensstal , Golfplaat, Bron 1, RISICOKLASSE_2 Hummeloseweg 55 7021KM Zelhem, Erf , Vlakke plaat, Bron 2, RISICOKLASSE_1 Hummeloseweg 55 7021KM Zelhem, Werktuigenberging , Golfplaat, Bron 5, RISICOKLASSE_2 Hummeloseweg 55 7021KM Zelhem, Erf , Golfplaat (fragmenten), Bron 4, RISICOKLASSE_2A
Hoeveel asbest zal worden verwijderd?	Bron 3: 75 M2 Bron 1: 185 M2 Bron 5: 52 M2 Bron 2: 18.00 M2 Bron 4: 45 M2 Bron 7: 45 M2
Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?	Attero te Wilp
Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?	☐ Ja ☒ Nee
Is een asbestinventarisatierapport vereist?	☒ Ja ☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	AS18162 Rapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-07-12	In behandeling