

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3808915
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0125132
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0125132

Ingediend op	17-07-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Almenseweg 62, 7251HS Vorden (Vorden, Almensewe...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7251HS
Huisnummer	62
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Almenseweg
Plaatsnaam	Vorden

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☐ Ja
☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk De heer W. Passchier

Adres eigenaar bouwwerk Almenseweg 62
7251 HS Vorden

Wat is de functie van het
bouwwerk? Overig

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd? z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit. Almenseweg 62 7251HS Vorden, Losliggende vlakke platen
en een buis aan de zijkant van schuur 1 , Vlakke platen en
buis, Bron 3: M3, m4, RISICOKLASSE_1
Almenseweg 62 7251HS Vorden, Golfplaten en nokstukken
op het dak van schuur 1 , Golfplaten en nokstukken, Bron 1:
M1, RISICOKLASSE_2
Almenseweg 62 7251HS Vorden, Vlakke plaat aan de
achterzijde van schuur 1 , Vlakke plaat, Bron 2: M2,
RISICOKLASSE_1
Almenseweg 62 7251HS Vorden, Stopverf in de ramen van
schuur 3 , Stopverf, Bron 4: M5, NVT

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd? Bron 2: M2: 0.10 M2
Bron 3: M3, m4: 0.20 M3
Bron 1: M1: 172.5 M2

Wat is de afvoerbesteding van
het verwijderde asbest? Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I18386.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-07-17	In behandeling
VordenAlmenseweg62_-macht_.pdf	VordenAlmenseweg62_macht-.pdf	Anders	2018-07-17	In behandeling