

Formulierversie
2017.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3408637
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0081778
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0081778

Ingediend op	11-01-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Ruurloseweg 31, 7021HB Zelhem (Zelhem Ruurlosew...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2017.02

Locatie

1 Adres

Postcode	7021HB
Huisnummer	31
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Ruurloseweg
Plaatsnaam	Zelhem
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	woning en 2 schuren
----------------------------------	---------------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

De heer A.G. Oosterink

Adres eigenaar bouwwerk

7021CX 9, Halseweg Zelhem

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☐ Het hoofdgebouw
☒ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

Varkensschuur 2 wordt volledig gesloopt.
Woonboerderij, schuur1 en kapschuur alleen asbest verwijderen.
Voor plattegrond zie blz. 19 van inventarisatierapport.

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☐ Ja
☒ Nee

Naam uitvoerder sloopwerkzaamheden

Enzerink B.V.

Adres uitvoerder sloopwerkzaamheden

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo Gld.

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

z.s.m.

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

z.s.m.

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☒ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☐ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☐ Anders

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.

150 m3

Wat is de afvoerbestemming van de afvalstoffen?

Gaat naar erkende bewerker; is nog niet bekend.

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken? ☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen? ☐ Ja
☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit. Ruurloseweg 31 7021HB Zelhem, dak kapschuur , golfplaten, Bron 8: M4, RISICOKLASSE_2
Ruurloseweg 31 7021HB Zelhem, Woonkamer 1 van woonboerderij , gevelkachel, Bron 1, RISICOKLASSE_1
Ruurloseweg 31 7021HB Zelhem, dak van varkensschuur 2 , golfplaten, Bron 7: M3, RISICOKLASSE_2
Ruurloseweg 31 7021HB Zelhem, dak van varkensschuur 1 , golfplaten, Bron 6: M2, RISICOKLASSE_2
Ruurloseweg 31 7021HB Zelhem, aan ventilatiekoker op hooizolder woonboerderij , vlakke platen, Bron 5: M1, RISICOKLASSE_2
Ruurloseweg 31 7021HB Zelhem, in keuken van woonboerderij , gashaard, Bron 4, RISICOKLASSE_1
Ruurloseweg 31 7021HB Zelhem, in woonkamer 2 van woonboerderij , gashaard, Bron 3, RISICOKLASSE_1
Ruurloseweg 31 7021HB Zelhem, Woonkamer 1 van woonboerderij ,...

Hoeveel asbest zal worden verwijderd? Bron 5: M1: 2.5 M2
Bron 8: M4: 210 M2
Bron 2: 1 STUKS
Bron 3: 1 STUKS
Bron 4: 1 STUKS
Bron 6: M2: 138 M2
Bron 7: M3: 145 M2
Bron 1: 1 STUKS

Wat is de afvoerbesteding van het verwijderde asbest? Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden? ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2017.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I17589.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-01-11	In behandeling
ZehemRuurloseweg31_macht_pdf	ZehemRuurloseweg31_macht-.pdf	Anders	2018-01-11	In behandeling