

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3809035
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0125144
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0125144

Ingediend op	17-07-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Halle-Nijmanweg 1, 7025EZ Halle (Halle, Halle-N...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7025EZ
Huisnummer	1
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Halle-Nijmanweg
Plaatsnaam	Halle
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	dak van woning
----------------------------------	----------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk	De heer R van Lier
Adres eigenaar bouwwerk	7025EZ 1, Halle-Nijmanweg Halle
Wat is de functie van het bouwwerk?	WONING
Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?	z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.	Halle-Nijmanweg 1 7025EZ Halle, Dak van woning , Dakbeschot, 01, RISICOKLASSE_2 Halle-Nijmanweg 1 7025EZ Halle, begane grond , Plaat om poer, 04, RISICOKLASSE_2 Halle-Nijmanweg 1 7025EZ Halle, begane grond , Plaat achter koelkast, 05, RISICOKLASSE_2 Halle-Nijmanweg 1 7025EZ Halle, Dak van schuur , Dakbeschot, 02, RISICOKLASSE_2 Halle-Nijmanweg 1 7025EZ Halle, buitenmuur van woning , ventilatieplaat, 03, RISICOKLASSE_2
Hoeveel asbest zal worden verwijderd?	02: 192 M2 03: 0.01 M2 01: 280 M2 04: 1.80 M2 05: 0.70 M2
Wat is de afvoerbesteding van het verwijderde asbest?	Attero B.V. Sluinerweg 12 7384 SC Wilp
Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?	☐ Ja ☒ Nee
Is een asbestinventarisatierapport vereist?	☒ Ja ☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
HalleHalleNijmanweg-1_inv_pdf	HalleHalleNijmanweg-1_inv-.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-07-17	In behandeling
HalleHalleNijmanweg-1_macht_jpg	HalleHalleNijmanweg-1_macht.jpg	Anders	2018-07-17	In behandeling