

Formulierversie
2017.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3412083
Aanvraagnaam	Asbest Ruurloseweg 5-5a Hengelo (Gld)
Uw referentiecode	Ruurloseweg 5-5a Hengelo (Gld)
Ingediend op	12-01-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Asbestsanering van diverse bronnen aan de Ruurloseweg 5-5a te Hengelo (Gld).
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	Niets
Bijlagen n.v.t. of al bekend	De rest
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2017.02

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	05045783
Vestigingsnummer	000019298870
Statutaire naam	Ardesch Sloopwerken B.V.
Handelsnaam	-

2 Contactpersoon

Geslacht	☐ Man ☒ Vrouw
Voorletters	L.L.
Voorvoegsels	-
Achternaam	Ardesch
Functie	Directielid

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	7694BE
Huisnummer	93
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Van Roijensweg
Woonplaats	Kloosterhaar

4 Correspondentieadres

Adres	Van Roijensweg 93 7694BE Kloosterhaar
-------	--

Formulierversie
2017.02

Locatie

1 Adres

Postcode	7255DE
Huisnummer	5
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Ruurloseweg
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☒ Ja ☐ Nee
Specificatie locatie	Betreft de nummers 5 en 5a.

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Stichting Philadelphia Zorg

Adres eigenaar bouwwerk

Wijersstraat 1 Amersfoort

Wat is de functie van het
bouwwerk?

Winkelpand.

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Z.S.M.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Aftimmering in de cv-ruimte, Beplating op luik in cv-ruimte,
plaat op vloer in cv-ruimte, dakbeschot op dak en restanten
op plafond cv-ruimte.

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Alle bronnen, behalve het dakbeschot.

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Stortlocatie Bovenveld te Rheezeveen. Eerst naar de
tussenopslag van Ardesch te Kloosterhaar.

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2017.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
ruurloseweg_5-5a_hengelo_-_17BV17946_.pdf	ruurloseweg 5-5a hengelo - 17BV17946.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-01-12	In behandeling