

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3809751
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0125194
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0125194

Ingediend op	18-07-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Reigersvoortseweg 20, 7227NK Toldijk (11800307)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7227NK
Huisnummer	20
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Reigersvoortseweg
Plaatsnaam	Toldijk
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	2 schuren
----------------------------------	-----------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

T. Schiphorst

Adres eigenaar bouwwerk

Reigervoortseweg 20
7227 NK Toldijk

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☐ Het hoofdgebouw
☒ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

AGRARISCHE_BEDRIJFSGEBOUWEN, zie plattegrond voor de aanduiding welke gebouwen het betreft

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☐ Ja
☒ Nee

Naam uitvoerder sloopwerkzaamheden

Nog niet bekend, moet de heer Schiphorst nog over beslissen.

Adres uitvoerder sloopwerkzaamheden

n.v.t.

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☐ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☒ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☐ Anders

Geef een toelichting op wat u gaat doen als u hierboven hebt ingevuld: 'Met groot materieel' of 'Anders'.

Naar verwachting met een hydraulische graafmachine

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.

Puin
Hout
BSA

Wat is de afvoerbestemming van de afvalstoffen?

Afhankelijk van de uitvoerder

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken?

☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen?

☐ Ja
☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Reigersvoortseweg 20 7227NK Toldijk, Varkensschuur 1 ,
Golfplaat, Bron 1, RISICOKLASSE_2A
Reigersvoortseweg 20 7227NK Toldijk, Varkensschuur 2 ,
Golfplaat, Bron 2, RISICOKLASSE_2A
Reigersvoortseweg 20 7227NK Toldijk, Erf , Golfplaat, Bron
3, RISICOKLASSE_2A
Reigersvoortseweg 20 7227NK Toldijk, Varkensschuur 2 ,
Vlakke plaat, Bron 4, RISICOKLASSE_1
Reigersvoortseweg 20 7227NK Toldijk, Varkensschuur 2 ,
Vlakke plaat (voerbakken), Bron 5, RISICOKLASSE_1
Reigersvoortseweg 20 7227NK Toldijk, Varkensschuur 2 ,
Golfplaat (restanten), Bron 6, RISICOKLASSE_2A
Reigersvoortseweg 20 7227NK Toldijk, Varkensschuur 1 en
2 , Gasstraalkachel, Bron 9, RISICOKLASSE_1

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

Bron 2: 350 M2
Bron 3: 12 M2
Bron 4: 9 M2
Bron 5: 5 STUKS
Bron 6: 15 M2
Bron 9: 10 STUKS
Bron 1: 400 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	AS18177 Rapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-07-18	In behandeling
plattegrond_JPG	plattegrond.JPG	Asbestinventarisatierapport Tekening slopen	2018-07-18	In behandeling