

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3813313
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0125540
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0125540

Ingediend op	19-07-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Nicolaasweg 10, 7025DL Halle (Halle, Nicolaaswe...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7025DL
Huisnummer	10
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Nicolaasweg
Plaatsnaam	Halle

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☐ Ja
☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 55712258
Vestigingsnummer: 000000000000
Bedrijfsnaam: Landbouwbedrijf G.E.J. Teunissen

Adres eigenaar bouwwerk

7025DL 10, Nicolaasweg Halle

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☐ Het hoofdgebouw
☒ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

OVERIGE
De veeschuur is 40 m1 totaal sloop en 20 m1 blijft staan.
De loods alleen asbest verwijderen.
Zie plattegrond blz 12 inventarisatierapport.

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☐ Ja
☒ Nee

Naam uitvoerder sloopwerkzaamheden

Enzerink B.V.

Adres uitvoerder sloopwerkzaamheden

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo Gld.

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

z.s.m.

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

z.s.m.

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☒ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☐ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☐ Anders

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.

100 m3

Wat is de afvoerbestemming van de afvalstoffen?

Gaat naar erkende bewerker. Is nog niet bekend.

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken?

☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen?

☐ Ja
☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Nicolaasweg 10 7025DL Halle, naast schuur 1 , Restanten, 3, RISICOKLASSE_1
Nicolaasweg 10 7025DL Halle, dak van veeschuur , Golfplaten, (2018420) 01, RISICOKLASSE_2
Nicolaasweg 10 7025DL Halle, Op het terrein , Restanten, 5, RISICOKLASSE_1
Nicolaasweg 10 7025DL Halle, Deel van loods , Golfplaten en nokstukken, (2018420) 02, RISICOKLASSE_2
Nicolaasweg 10 7025DL Halle, Dak van schuur 1 , Golfplaten, 1, RISICOKLASSE_2
Nicolaasweg 10 7025DL Halle, Kippenhok , Wandbeplating, 4, RISICOKLASSE_2
Nicolaasweg 10 7025DL Halle, Dak van schuur 1 , Dakbeschot, 2, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

(2018420) 01: 208 M2
(2018420) 02: 305 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Rapport Nicolaasweg 10 Halle 2018420.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-07-19	In behandeling
HalleNicolaasweg10_macht_pdf	HalleNicolaasweg10_macht-.pdf	Anders	2018-07-19	In behandeling
HalleNicolaasweg10_plattegrond_pdf_pdf	HalleNicolaasweg10_plattegrond.pdf-.pdf	Tekening slopen	2018-07-19	In behandeling