

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3821123
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0126333
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0126333
Ingediend op	23-07-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Bielemansdijk 23, 7025CN Halle (31700133)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7025CN
Huisnummer	23
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Bielemansdijk
Plaatsnaam	Halle
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	karloods en 2 schuren
----------------------------------	-----------------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

H. ter Maat

Adres eigenaar bouwwerk

7221CM 3, Covikseweg Steenderen

Wat is de functie van het
bouwwerk?

AGRARISCHE_BEDRIJFSGEBOUWEN

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Attero te Wilp

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Bielemansdijk 23 7025CN Halle, karloods en deel schuur 2 ,
golfplaat, M1, RISICOKLASSE_2
Bielemansdijk 23 7025CN Halle, gedeelte schuur 1 en 2 ,
golfplaat, M2, RISICOKLASSE_2A

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

M1: 288 M2
M2: 110.5 M2

Wat is de afvoerbepemming van
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	INLEGVEL behorende bij inventarisatierapport 16.07243 per 1-1-17.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-07-23	In behandeling
Inventarisatierapport_2	SMART-16.07243--M2 2018.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-07-23	In behandeling
Inventarisatierapport_3	Rapport 16.07243 Bielemansdijk 23 Halle.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-07-23	In behandeling