



Figuur 1. Drukke per fietspad binnen de Ring A10



Snorfiets naar de rijbaan: fietspaden binnen de ring Amsterdam
Analyse conform CROW-richtlijnen bromfietspaden 2016

- | | |
|--|---|
|  Fietspad te smal |  Fietspad met lage intensiteit |
|  Fietspad met (te) hoge intensiteit |  Fietspad breed genoeg |
|  Buiten maatregel |  Geen intensiteitsgegevens |