

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3830587
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0127235
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0127235
Ingediend op	27-07-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Roomstraat 17, 6996DX Drempt (31600153)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.01

Locatie

1 Adres

Postcode	6996DX
Huisnummer	17
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Roomstraat
Plaatsnaam	Drempt
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	schuur(en)
----------------------------------	------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

De heer H.J Gaikhorst

Adres eigenaar bouwwerk

6996DS 1, Hoefkensestraat Drempt

Wat is de functie van het
bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Roomstraat 17 6996DX Drempt, Varkensschuur 3 ,
Golfplaat, Bron 5, RISICOKLASSE_2
Roomstraat 17 6996DX Drempt, Paardenboxen , Golfplaat,
Bron 8, RISICOKLASSE_2
Roomstraat 17 6996DX Drempt, Woning , Golfplaat, Bron 9,
RISICOKLASSE_2A
Roomstraat 17 6996DX Drempt, Varkensschuur 3 , Vlakke
plaat (afdekplaatje), Bron 6, RISICOKLASSE_2
Roomstraat 17 6996DX Drempt, Erf , Vlakke plaat
(fragmenten), Bron 15, RISICOKLASSE_2
Roomstraat 17 6996DX Drempt, Varkensschuur 1 , Vlakke
plaat (aftimmering kokers), Bron 13, RISICOKLASSE_2
Roomstraat 17 6996DX Drempt, Varkensschuur 1 ,
Golfplaat, Bron 7, RISICOKLASSE_2
Roomstraat 17 6996DX Drempt, Berging , Golfplaat, Bron
10, RISICOKLASSE_2
Roomstraat 17 6996DX Drempt, Varkensschuur 2 ,
Golfplaat, Bron 3, RIS...

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 11: 12 M2
Bron 14: 182 M2
Bron 4: 455 M2
Bron 1: 420 M2
Bron 12: 70 M2
Bron 2: 270 M2
Bron 5: 286 M2
Bron 8: 62 M2
Bron 9: 24 M2
Bron 6: 0.25 M2
Bron 15: 25 M2
Bron 13: 3.60 M2
Bron 7: 60 M2
Bron 10: 137 M2
Bron 3: 330 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	AS18180 Rapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-07-27	In behandeling