

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3830599
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0127231
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0127231

Ingediend op	27-07-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Hoefkensstraat 1, 6996DS Drempt (11800109)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.01

Locatie

1 Adres

Postcode	6996DS
Huisnummer	1
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Hoefkensestraat
Plaatsnaam	Drempt
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	schuur(en)
----------------------------------	------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk	De heer H.J Gaikhorst
Adres eigenaar bouwwerk	6996DS 1, Hoefkensestraat Drempt
Wat is de functie van het bouwwerk?	OVERIGE
Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?	Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.	Hoefkensestraat 1 6996DS Drempt, Varkensschuur 2 , Golfplaat, Bron 2, RISICOKLASSE_2A Hoefkensestraat 1 6996DS Drempt, Varkensschuur 3 , Golfplaat, Bron 3, RISICOKLASSE_2 Hoefkensestraat 1 6996DS Drempt, Varkensschuur 4 , Golfplaat, Bron 5, RISICOKLASSE_2 Hoefkensestraat 1 6996DS Drempt, Varkensschuur 5 , Golfplaat, Bron 6, RISICOKLASSE_2A Hoefkensestraat 1 6996DS Drempt, Erf , Golfplaat (fragmenten), Bron 10, RISICOKLASSE_2A Hoefkensestraat 1 6996DS Drempt, Varkensschuur 3 , Vlakke plaat (vogelschroot), Bron 4, RISICOKLASSE_2 Hoefkensestraat 1 6996DS Drempt, Varkensschuur 6 , Golfplaat, Bron 7, RISICOKLASSE_2 Hoefkensestraat 1 6996DS Drempt, Varkensschuur 1 , Golfplaat, Bron 1, RISICOKLASSE_2 Hoefkensestraat 1 6996DS Drempt, Varkensschu...
Hoeveel asbest zal worden verwijderd?	Bron 7: 430 M2 Bron 4: 1 M Bron 1: 205 M2 Bron 8: 8.20 M2 Bron 9: 3.10 M2 Bron 2: 215 M2 Bron 3: 275 M2 Bron 5: 360 M2 Bron 6: 330 M2 Bron 10: 150 M2
Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?	Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	AS18179 Rapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-07-27	In behandeling