

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3841609
Aanvraagnaam	sloop dakbeschot en kit ramen
Uw referentiecode	-

Ingediend op	02-08-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	slopen dakbeschot
Opmerking	geen
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	tekening sloop werkzaamheden
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7255CD
Huisnummer	7
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Schoolstraat
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☐ Ja
☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Wat is de functie van het
bouwwerk?

woning

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

nog niet bekend

3 Specifieke vragen particulier asbest verwijderen

Gaat het om het verwijderen van
maximaal 35m² van de volgende
materialen?

- ☐ Ja, geschroefde asbesthoudende platen met
hechtgebonden vezels, niet zijnde dakleien
☐ Ja, asbesthoudende vloertegels
☐ Ja, niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking
☒ Nee, (ook) andere materialen
☐ Nee, meer dan 35m²

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

dakbesschoot en kit ramen

Naam uitvoerder
asbestverwijderingswerkzaamheden.

nog niet bekend

Adres uitvoerder
asbestverwijderingswerkzaamheden.

nog niet bekend

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
isatierapport_Schoolstraat_7_Hengelo_pdf	Asbestinventarisatierapport Schoolstraat 7 Hengelo.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-08-02	In behandeling