

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3849853
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0128634
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0128634
Ingediend op	09-08-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Hoge Slagdijk 7, 7251MR Vorden (11780004)
Opmerking	n.v.t.
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7251MR
Huisnummer	7
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Hoge Slagdijk
Plaatsnaam	Vorden
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	2 schuren
----------------------------------	-----------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Opdrachtgever: Bargeman Vorden B.V.

Adres eigenaar bouwwerk

Bedrijvenweg 1, 7251 KX, Vorden

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☐ Het hoofdgebouw
☒ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

AGRARISCHE_BEDRIJFSGEBOUWEN

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☐ Ja
☒ Nee

Naam uitvoerder sloopwerkzaamheden

De Covik B.V.

Adres uitvoerder sloopwerkzaamheden

Covikseweg 3, 7221 CM, Steenderen

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

Te bepalen a.d.h.v. de verkegen vergunning

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Te bepalen a.d.h.v. de verkegen vergunning

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☐ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☒ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☐ Anders

Geef een toelichting op wat u gaat doen als u hierboven hebt ingevuld: 'Met groot materieel' of 'Anders'.

Met een hydraulische kraanmachine zal er gecontroleerd gesloopt worden, waarbij de diverse afvalstromen direct gescheiden worden.

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.

Puin: 40 ton
Hout: 8 ton
BSA: 4 ton

Wat is de afvoerbestemming van de afvalstoffen?

De Covik Recycling B.V., Covikseweg 3, 7221 CM, Steenderen

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken?

☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen?

☐ Ja
☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Hoge Slagdijk 7 7251MR Vorden, Houtopslag , Golfplaten dak, Bron 3, RISICOKLASSE_2
Hoge Slagdijk 7 7251MR Vorden, Bijgebouw , Vlakke plaat - wandbeplating-, Bron 5, RISICOKLASSE_2A
Hoge Slagdijk 7 7251MR Vorden, Bijgebouw , Asbestcement buis -muurdoorvoer-, Bron 4, RISICOKLASSE_1
Hoge Slagdijk 7 7251MR Vorden, Schuur , Golfplaten dak, Bron 1, RISICOKLASSE_2
Hoge Slagdijk 7 7251MR Vorden, Bijgebouw , Golfplaten dak, Bron 2, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

Bron 4: 0.20 M
Bron 1: 50 M2
Bron 2: 52 M2
Bron 3: 8 M2
Bron 5: 1.80 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	AS18194-Rapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-08-09	In behandeling