

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3855821
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0129479
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0129479

Ingediend op	14-08-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Memelinkdijk 1, 7255LJ Hengelo (Gld) (HengeloGl...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7255LJ
Huisnummer	1
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Memelinkdijk
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☐ Ja
☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk	De heer H Zemmeling
Adres eigenaar bouwwerk	7255LJ 1, Memelinkdijk Hengelo (Gld)
Wat is de functie van het bouwwerk?	OVERIGE
Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?	zsm

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.	Memelinkdijk 1 7255LJ Hengelo (Gld), Golfplaten op het dak van de jongveestal , Golfplaten, Bron 1: M1, RISICOKLASSE_2 Memelinkdijk 1 7255LJ Hengelo (Gld), Golfplaten op het dak van de kapschuur , Golfplaten, Bron 2: M2, RISICOKLASSE_2 Memelinkdijk 1 7255LJ Hengelo (Gld), Vlakke plaat op drie deuren aan achterzijde van kapschuur , Vlakke plaat, Bron 3: M3, RISICOKLASSE_1 Memelinkdijk 1 7255LJ Hengelo (Gld), Vlakke plaat op drie deuren aan achterzijde van kapschuur , Vlakke plaat, Bron 3: M3., RISICOKLASSE_2A
Hoeveel asbest zal worden verwijderd?	Bron 2: M2: 323 M2 Bron 3: M3: 3 STUKS Bron 3: M3.: 1.85 M2 Bron 1: M1: 135 M2
Wat is de afvoerbepemming van het verwijderde asbest?	Aterro te Wilp
Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?	☐ Ja ☒ Nee
Is een asbestinventarisatierapport vereist?	☒ Ja ☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I18445.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-08-14	In behandeling
HengeloMemelinkdijk-1_macht_jpg	HengeloMemelinkdijk-1_macht.jpg	Anders	2018-08-14	In behandeling