

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3865461
Aanvraagnaam	Omgevingsvergunning Brug N330
Uw referentiecode	BF6124

Ingediend op	20-08-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Vervangen van verkeersbrug ter plaatse van N330 (– kw 330005). Omdat het vervangen van dit kunstwerk een tijd van vele maanden vergt dienen er gedurende de bouwtijd tijdelijke voorzieningen(hulpbruggen) te worden gebouwd.
---------------------	---

Opmerking	-
-----------	---

Gefaseerd	Nee
-----------	-----

Gerelateerde aanvraag/melding:	3674819
--------------------------------	---------

Blokkerende onderdelen weglaten	Ja
---------------------------------	----

Kosten openbaar maken	Nee
-----------------------	-----

Bijlagen die later komen	geen
--------------------------	------

Bijlagen n.v.t. of al bekend	nvt
------------------------------	-----

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
-------	----------------------

Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
--------------	--

Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
------------	--------------------------------------

Telefoonnummer:	0575-750250
-----------------	-------------

E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
--------------	---------------------

Website:	www.bronckhorst.nl
----------	--------------------

Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
-----------------	--------------------------

Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30
----------------	--

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente	Bronckhorst
Kadastrale gemeente	Hummelo
Kadastrale sectie	B
Kadastraal perceelnummer	1502
Bouwplannaam	-
Bouwnummer	-
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☒ Ja ☐ Nee
Specificatie locatie	Zie voor overzicht met perceelnummers de bijlage.

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Zie voor overzicht met perceelnummers de bijlage.
----------------------------------	---

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☐ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Provincie Gelderland

Adres eigenaar bouwwerk

Bezoekadres: Markt 11, 6811 CG Arnhem

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☐ Het hoofdgebouw
☐ Een bijgebouw
☒ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

Rijbaanbrug en westelijke fietsbrug N330 worden gesloopt tbv vervanging van deze bruggen.

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☐ Ja
☒ Nee

Naam uitvoerder sloopwerkzaamheden

Onbekend. Nog uit te besteden.

Adres uitvoerder sloopwerkzaamheden

Onbekend. Nog uit te besteden.

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

Is nog niet bekend. Planning is najaar 2018. Wanneer bekend wordt deze meegedeeld.

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☐ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☒ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☐ Anders

Geef een toelichting op wat u gaat doen als u hierboven hebt ingevuld: 'Met groot materieel' of 'Anders'.

Slopen bruggen om ze te vervangen met nieuwbouw.

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.

107m3 steenachtig materiaal (beton), 26 ton hout, 130 ton staal

Wat is de afvoerbestemming van de afvalstoffen?

onbekend

Is een asbestinventarisatierapport
vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal
vrij dat ter plaatse zal worden
gebroken? ☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een
aanwijzing gekregen om een
veiligheidsplan te overleggen? ☐ Ja
☒ Nee

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
natuurtoets_pdf	natuurtoets.pdf	Anders	2018-08-20	In behandeling
N330_kadastrale_kaart_en_werkgrenzen_pdf	N330 kadastrale kaart en werkgrenzen.pdf	Anders	2018-08-20	In behandeling
1-720_-_N330_overzicht_en_doorsneden_pdf	60705641-720 - N330 overzicht en doorsneden.pdf		2018-08-20	In behandeling
60705641-731_-_N330_fasering_v2_0_pdf	60705641-731 - N330 fasering_v2.0.pdf	Tekening slopen	2018-08-20	In behandeling
Asbestinventarisatie_N330__PDF	Asbestinventarisatie N330 .PDF	Asbestinventarisatierapport	2018-08-20	In behandeling