

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3881485
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0132569
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0132569

Ingediend op	29-08-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Winkelsweg 3, 7255PN Hengelo (Gld) (Hengelo, Wi...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7255PN
Huisnummer	3
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Winkelsweg
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☐ Ja
☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 09195451
Vestigingsnummer: 000000000000
Bedrijfsnaam: Maatschap A.J. en G.C. Groot Roessink

Adres eigenaar bouwwerk

7255PN 3, Winkelsweg Hengelo (Gld)

Wat is de functie van het
bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Winkelsweg 3 7255PN Hengelo (Gld), Ligboxenstal ,
Golfplaten, M2 golfplaten, RISICOKLASSE_2
Winkelsweg 3 7255PN Hengelo (Gld), Werkplaats kantine ,
Golfplaten, M1 golfplaten, RISICOKLASSE_2A
Winkelsweg 3 7255PN Hengelo (Gld), Golfplaten en
nokstukken op het dak van de loods , Golfplaten en
nokstukken, Bron 1: M1, RISICOKLASSE_2
Winkelsweg 3 7255PN Hengelo (Gld), Stopverf in ramen
aan de binnenzijde van de loods. , Stopverf, Bron 3: M3 en
M3a, NVT
Winkelsweg 3 7255PN Hengelo (Gld), Stopverf in ramen
aan de buitenzijde van de loods. , Stopverf, Bron 2: M2 en
M2a, NVT

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 1: M1: 399 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I18459.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-08-29	In behandeling
HengeloWinkelskamp3- _inv_.pdf	HengeloWinkels- kamp3_inv.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-08-29	In behandeling
HengeloWinkelskamp3- _macht_.pdf	HengeloWinkels- kamp3_macht.pdf	Anders	2018-08-29	In behandeling