

Formulierversie  
2018.01

# Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Aanvraagnummer    | 3882857                              |
| Aanvraagnaam      | Asbestverwijdering-VERWIJDER-0132744 |
| Uw referentiecode | LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0132744        |

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Ingediend op    | 30-08-2018                    |
| Soort procedure | Geen procedure van toepassing |

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Projectomschrijving             | Kroezerijweg 2, 7256KR Keijenburg (31700096) |
| Opmerking                       | -                                            |
| Gefaseerd                       | Nee                                          |
| Blokkerende onderdelen weglaten | Nee                                          |
| Bijlagen die later komen        | n.v.t.                                       |
| Bijlagen n.v.t. of al bekend    | n.v.t.                                       |

**Bevoegd gezag**

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Naam:           | Gemeente Bronckhorst                         |
| Bezoekadres:    | Elderinkweg 2<br>7255 KA Hengelo (Gld)       |
| Postadres:      | Postbus 200<br>7255 ZJ Hengelo (Gld)         |
| Telefoonnummer: | 0575-750250                                  |
| E-mailadres:    | info@bronckhorst.nl                          |
| Website:        | www.bronckhorst.nl                           |
| Contactpersoon: | afdeling Dienstverlening                     |
| Bereikbaar op:  | ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30 |

## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie  
2018.01

# Locatie

## 1 Adres

|                                                                                            |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Postcode                                                                                   | 7256KR                                                                 |
| Huisnummer                                                                                 | 2                                                                      |
| Huisletter                                                                                 | -                                                                      |
| Huisnummertoevoeging                                                                       | -                                                                      |
| Straatnaam                                                                                 | Kroezerijweg                                                           |
| Plaatsnaam                                                                                 | Keijenburg                                                             |
| Gelden de werkzaamheden in deze<br>aanvraag/melding voor meerdere<br>adressen of percelen? | <input type="checkbox"/> Ja<br><input checked="" type="checkbox"/> Nee |

## 3 Toelichting

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Eventuele toelichting op locatie | 6 schuren |
|----------------------------------|-----------|

# Slopen

## Slopen en/of asbest verwijderen

### 1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

### 2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Niessink

Adres eigenaar bouwwerk

Kroezerijweg 2  
7256 KR Keijenburg

Wat is de functie van het  
bouwwerk?

AGRARISCHE\_BEDRIJFSGEBOUWEN

Op welke data en  
tijdstippen worden de  
asbestverwijderingswerkzaamheden  
uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

### 3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van  
de plaatsen waar asbest zit.

Kroezerijweg 2 7256KR Keijenburg, Schuur , Golfplaat,  
Bron 1, RISICOKLASSE\_2  
Kroezerijweg 2 7256KR Keijenburg, Schuur , Golfplaat,  
Bron 2, RISICOKLASSE\_2  
Kroezerijweg 2 7256KR Keijenburg, Garage , Golfplaat,  
Bron 4, RISICOKLASSE\_2  
Kroezerijweg 2 7256KR Keijenburg, Schuur , Golfplaat,  
Bron 3, RISICOKLASSE\_2

Hoeveel asbest zal worden  
verwijderd?

Bron 4: 98 M2  
Bron 3: 2.5 M2  
Bron 1: 98 M2  
Bron 2: 330 M2

Wat is de afvoerbestemming van  
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering  
uitgevoerd in het  
kader van reparatie- of  
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport  
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie  
2018.01

# Bijlagen

## Formele bijlagen

| Naam bijlage          | Bestandsnaam         | Type                        | Datum ingediend | Status document |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| AS18203_huisnr_2_.pdf | AS18203 huisnr 2.pdf | Asbestinventarisatierapport | 2018-08-30      | In behandeling  |