

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3883311
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0132726
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0132726
Ingediend op	30-08-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Zutphen-Emmerikseweg 103 a, 7223DB Baak (11800469)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7223DB
Huisnummer	103
Huisletter	a
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Zutphen-Emmerikseweg
Plaatsnaam	Baak
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	schuur
----------------------------------	--------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

C. Kamping

Adres eigenaar bouwwerk

Zutphen Emmerikseweg 103A
7223 DB Baak

Wat is de functie van het
bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Zutphen-Emmerikseweg 103 a 7223DB Baak, Schuur ,
Asbestcement buis, Bron 3, RISICOKLASSE_2
Zutphen-Emmerikseweg 103 a 7223DB Baak, Schuur ,
Asbestcement hulpstuk, Bron 2, RISICOKLASSE_2
Zutphen-Emmerikseweg 103 a 7223DB Baak, Schuur ,
Golfplaat, Bron 1, RISICOKLASSE_2A
Zutphen-Emmerikseweg 103 a 7223DB Baak, Schuur ,
Golfplaat (losliggend), Bron 4, RISICOKLASSE_1
Zutphen-Emmerikseweg 103 a 7223DB Baak, Erf , Golfplaat
(fragmenten verzameld), Bron 5, RISICOKLASSE_2A

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 1: 545 M2
Bron 5: 3 STUKS
Bron 4: 6.45 M2
Bron 3: 2.5 M
Bron 2: 1 STUKS

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatie_AS18-208_pdf	Inventarisatie_AS18-208.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-08-30	In behandeling