

Formulierversie
2017.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3417617
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0082613
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0082613

Ingediend op	16-01-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Bergkappeweg 6, 7251MH Vorden (Vorden, Bergkapp...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2017.02

Locatie

1 Adres

Postcode	7251MH
Huisnummer	6
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Bergkappeweg
Plaatsnaam	Vorden
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Woonboerderij met bijgebouwen
----------------------------------	-------------------------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

De heer T.C. Vos

Adres eigenaar bouwwerk

8131PB 11 F, Rijksstraatweg Wijhe

Wat is de functie van het
bouwwerk?

woonboerderij met bijgebouwen

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

zsm

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Bergkappeweg 6 7251MH Vorden, Woonhuis , Vinylzeil,
Bron 3, NVT
Bergkappeweg 6 7251MH Vorden, Woonhuis ,
Asbestcement buis, Bron 9, RISICOKLASSE_2
Bergkappeweg 6 7251MH Vorden, Carport , Golfplaat, Bron
5, NVT
Bergkappeweg 6 7251MH Vorden, Woonhuis ,
Muurbeplating, Bron 11, RISICOKLASSE_2
Bergkappeweg 6 7251MH Vorden, Woonhuis ,
Plafondbeplating, Bron 12, RISICOKLASSE_2
Bergkappeweg 6 7251MH Vorden, Woonhuis ,
Muurbeplating, Bron 13, RISICOKLASSE_2
Bergkappeweg 6 7251MH Vorden, Dakkapel , Beplating,
Bron 15, RISICOKLASSE_2
Bergkappeweg 6 7251MH Vorden, Schuur II , Golfplaat,
Bron 8, RISICOKLASSE_2
Bergkappeweg 6 7251MH Vorden, Woonhuis , Board, Bron
14, NVT
Bergkappeweg 6 7251MH Vorden, Woonhuis , Vlakke plaat,
Bron 1, RISICOKLASSE_2
Ber...

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 12: 5 M2
Bron 8: 5 M2
Bron 13: 4 M2
Bron 17: 1 STUKS
Bron 11: 9 M2
Bron 15: 2 M2
Bron 9: 2 M
Bron 16: 10 M2
Bron 6: 32 M2
Bron 7: 3 M
Bron 1: 2 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2017.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	AS17089 rapport Versie 2.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-01-16	In behandeling
Inventarisatierapport_2	AS17089 rapport Versie 3.1.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-01-16	In behandeling
Inventarisatierapport_3	AS17089 rapport Versie 3.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-01-16	In behandeling
Inventarisatierapport_4	AS17089 rapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-01-16	In behandeling
VordenBergkappeweg6-macht_pdf	VordenBergkappeweg6_macht.pdf	Anders	2018-01-16	In behandeling