

Formulierversie
2017.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3435961
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0084481
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0084481

Ingediend op	24-01-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Lankhorsterstraat 1, 7255LB Hengelo (Gld) (1800...
Opmerking	Op 18 en 19 januari is contact geweest met gemeente Bronckhorst, cluster Omgeving in verband met de urgentie van verwijdering van het asbest.
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	Tekening slopen is niet van toepassing
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Tekening slopen is niet van toepassing

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2017.02

Locatie

1 Adres

Postcode	7255LB
Huisnummer	1
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Lankhorsterstraat
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Schuur
----------------------------------	--------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 64200698
Vestigingsnummer: 000000000000
Bedrijfsnaam: Stille Maatschap tussen E. Walgemoed en C.H.M. Klaver

Adres eigenaar bouwwerk

7255LB 1, Lankhorsterstraat Hengelo (Gld)

Wat is de functie van het bouwwerk?

OVERIGE, Kapschuur

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Na overleg met gemeente Bronckhorst zijn de asbestdakplaten van het deels ingestorte spantvak verwijderd op 19-01-2018.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Lankhorsterstraat 1 7255LB Hengelo (Gld), Schuur , Golfplaten dak, M01AA, RISICOKLASSE_2
Lankhorsterstraat 1 7255LB Hengelo (Gld), Schuur, binnenzijde , Plafondbeplating, M02AA, RISICOKLASSE_2
Lankhorsterstraat 1 7255LB Hengelo (Gld), Schuur, dak , Ventilatiekoker (golfplaat), M01AZ (8.2.1), RISICOKLASSE_2
Lankhorsterstraat 1 7255LB Hengelo (Gld), Schuur, dak , Vlakke plaat, M02AZ (8.2.1), RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

M01AA: 50 M2 (deel van deze bron, de rest blijft achter)

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

VAR Attero Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2017.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
2018-01-18-PHOTO-00-000078	2018-01-18-PHOTO-00000078.jpg	Anders	2018-01-24	In behandeling
Inventarisatierapport	Asbestinventarisatierapport 180163.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-01-24	In behandeling