

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3905493
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0135571
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0135571

Ingediend op	11-09-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Nicolaasweg 3, 7025DL Halle (31600052)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7025DL
Huisnummer	3
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Nicolaasweg
Plaatsnaam	Halle
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	3 schuren
----------------------------------	-----------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

L. de Wit

Adres eigenaar bouwwerk

Nicolaasweg 3
7025 DL Halle

Wat is de functie van het
bouwwerk?

AGRARISCHE_BEDRIJFSGEBOUWEN

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Nicolaasweg 3 7025DL Halle, Varkensschuur afdak ,
Golfplaat (dak), Bron 10, RISICOKLASSE_2A
Nicolaasweg 3 7025DL Halle, Woning , Vlakke plaat
(dakbeschoot), Bron 4, RISICOKLASSE_2
Nicolaasweg 3 7025DL Halle, Woning , Vlakke plaat
(aftimmering), Bron 8, RISICOKLASSE_2
Nicolaasweg 3 7025DL Halle, Veldschuur , Golfplaat (dak),
Bron 1, RISICOKLASSE_2
Nicolaasweg 3 7025DL Halle, Woning , Vlakke plaat, Bron
7, RISICOKLASSE_2
Nicolaasweg 3 7025DL Halle, Veldschuur , Golfplaat (dak),
Bron 2, RISICOKLASSE_2
Nicolaasweg 3 7025DL Halle, Woning , Vlakke plaat
(dakbeschoot), Bron 5, RISICOKLASSE_2
Nicolaasweg 3 7025DL Halle, Veldschuur , Golfplaat (dak),
Bron 3, RISICOKLASSE_2
Nicolaasweg 3 7025DL Halle, Varkensschuur afdak ,
Golfplaat (dak), Bron 9, R...

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 11: 1.30 M
Bron 9: 60 M2
Bron 3: 30 M2
Bron 6: 20 M2
Bron 8: 15 M2
Bron 4: 62 M2
Bron 10: 60 M2
Bron 1: 40 M2
Bron 7: 2.80 M2
Bron 2: 30 M2
Bron 5: 37 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
AS18195-Rapport_pdf	AS18195-Rapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-09-11	In behandeling